

ЛС

Коммутатор П-193 М2

Техническое описание
и инструкция по эксплуатации
PB2.102.019 ТО

КОММУТАТОР
П-193М2

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
PB2.102.019 ТО

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| I. Введение | 3 |
| 2. Назначение | 3 |
| 3. Технические данные | 3 |
| 4. Состав комплекта коммутатора | 4 |
| 5. Устройство и работа коммутатора | 5 |
| 5.1. Общая схема коммутатора П-І93М2 | 5 |
| 5.2. Функциональная схема коммутато- ра П-І93М2 | 5 |
| 5.3. Работа коммутатора | 7 |
| 5.4. Конструкция коммутатора | 10 |
| 6. Маркирование и пломбирование | 10 |
| 7. Тара и упаковка | II |
| 8. Общие указания по эксплуатации | II |
| 9. Указания мер безопасности | II |
| 10. Порядок установки | II |
| 10.1. Разворачивание коммутатора П-І93М2 | II |
| 10.2. Свертывание коммутатора П-І93М2 | II |
| II. Подготовка к работе | 12 |
| I2. Порядок работы | I2 |
| I3. Возможные неисправности и способы их устранения | I4 |
| I4. Правила хранения | I4 |
| I5. Транспортирование | I5 |
| Приложения (I-I8)..... | I6 |

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации телефонного коммутатора П-193М2 предназначены для изучения коммутатора обслуживающим персоналом и для пользования ими его эксплуатации.

Они содержат технические характеристики и сведения об устройстве и принципе работы коммутатора, правила и указания, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации и полного использования технических возможностей.

I.2. В техническом описании приняты следующие условные обозначения:

МБ - местная батарея

ЦБ - центральная батарея

АТС - автоматическая телефонная станция

SI - контактный переключатель

ПВ - приемник вызова

ПО - приемник отбоя

МК - микрофон

ТЛФ - телефон

АЛ - абонентская линия

СЛ - соединительная линия

ЛЩ - линейный щиток

РМ - рабочее место

ЯПВ - ячейка приемника вызова

ЯРМ - ячейка рабочего места

ТА - телефонный аппарат

ЗС - звуковая сигнализация

МТ - микротелефон

ЭРИ - электрорадиоизделия

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Полевой телефонный коммутатор П-193М2 системы МБ с индукторным вызовом емкостью на 10 номеров предназначен для обеспечения внутренней телефонной связи и связи с удаленными абонентами.

К коммутатору могут быть подключены двухпроводные линии с аппаратами системы МБ, радиостанции, схемы которых приспособлены для дистанционного управления, стации ЦБ(АТС) к абонентским линиям I или 2, работающим в режиме СЛ.

2.2. Коммутатор предназначен для работы в полевых условиях в диапазоне температур от 233

до 323 К (от минус 40 до плюс 50 °C) при относительной влажности окружающей среды не выше 98 % и температуре не более 308 К (35 °C).

Эксплуатационное хранение и транспортирование комплекта коммутатора в свернутом виде допускается при температурах от 223 до 338 К (от минус 50 до плюс 65 °C).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Коммутатор обеспечивает подключение:

- I) восьми двухпроводных полевых кабельных линий с аппаратами МБ;
- 2) двух двухпроводных линий с аппаратами МБ или двух соединительных линий для связи со станциями ЦБ или АТС.

3.2. Схема коммутатора обеспечивает:

- 1) телефонную связь между абонентами МБ;
- 2) телефонную связь между абонентами МБ и станцией ЦБ или АТС по двум соединительным линиям;
- 3) переключение режима работы СЛ для работы с аппаратами МБ;
- 4) циркулярное соединение до 10 абонентов;
- 5) установление соединения между четырьмя парами абонентов одновременно;
- 6) дистанционное управление радиостанциями;
- 7) спаренную работу с аналогичным коммутатором;
- 8) прием вызова от абонентов, опрос абонентов, посылку им вызова, соединение и отбой абонентов;
- 9) контроль разговора соединенных абонентов;
- 10) набор номера абонента станции АТС;
- II) оптическую и акустическую сигнализацию приема вызова;
- 12) оптическую сигнализацию приема отбоя;
- 13) возможность дублирования разговорных приборов рабочего места оператора внешним, телефонным аппаратом системы МБ.

3.3. В коммутаторе предусмотрена схема рабочего места с разговорно-вызывными приборами и усилителем для обслуживания абонентов.

3.4. Питание усилителя осуществляется напряжением 9 В ± 1,5 В.

3.5. Разговорные приборы рабочего места коммутатора обеспечивают в условиях акустических шумов с уровнем, не превышающим 60 дБ, удовлетворитель-

кую разборчивость речи при затухании линии до 43,4 дБ (5,0 Нп) на частоте 800 Гц.

3.6. Срабатывание приемников вызова, приемников отбоя, а также занятие (посылка вызова) станций АТС или ЦБ обеспечивается через линию, эквивалентную кабелю П-274М с затуханием на частоте 800 Гц не менее:

- 1) по абонентским линиям 21,7 дБ (2,5 Нп);
- 2) по соединительным линиям 8,7 дБ (1,0 Нп).

3.7. Дальность работы коммутатора с радиостанциями в режиме дистанционного управления определяется их тактико-техническими данными.

3.8. Индуктор рабочего места коммутатора обеспечивает устойчивую посылку вызова с коммутатора на телефонный аппарат через линию с затуханием 21,7 дБ (2,5 Нп) на частоте 800 Гц.

3.9. Переходное затухание между двумя любыми телефонными цепями коммутатора составляет не менее 78,2 дБ (9 Нп) на частоте 800 Гц.

3.10. Затухание, вносимое коммутатором в разговорную цепь при соединении двух любых абонентов, составляет не более 0,9 дБ (0,1 Нп) на частоте 800 Гц.

3.11. Электропитание коммутатора обеспечивается от источника постоянного тока:

- I) внутреннего - напряжением 9 В ± 1,5 В (вариант А);

2) внешнего - напряжением 27 В +2,7 В -4,9

(вариант Б);

3) допускается электропитание коммутатора варианта Б осуществлять от внутренней батареи напряжением 9 В ±1,5 В в случае отсутствия внешнего источника.

3.12. Средний ток потребления коммутатора от внутреннего источника тока 15 мА, от внешнего - 20 мА, из расчета 2 вызова в час по каждой абонентской и соединительной линии.

3.13. Масса составных частей коммутатора составляет:

коммутатора РВ2.102.020 - не более 10,5 кг; щитка линейного РВ3.620.002-не более 2,2 кг; щитка линейного РВ3.620.003-не более 2,8 кг; общая масса коммутатора (без батареи ГБ-10-У-1,3) составляет:

варианта А (РВ2.102.019)-не более 20 кг;

варианта Б (РВ2.102.019-01)-не более 16 кг.

3.14. Габаритные размеры коммутатора соответствуют габаритному чертежу РВ2.102.019 ГЧ.

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА КОММУТАТОРА

4.1. Комплектность коммутатора соответствует табл.4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение РВ2.102.019 | | Примечание |
|------------------------|---|--------------------------------------|----|--|
| | | - | 01 | |
| PB2.102.019 | Коммутатор П-193М2 | I | - | |
| PB2.102.019-01 | Коммутатор П-193М2 в которые входят: Коммутатор | - | I | |
| PB2.102.020 | Шиток линейный | I | I | |
| PB3.620.002 | Шиток линейный | I | - | |
| PB3.620.003 | Сумка | - | I | |
| PB4.I65.042 | Сумка | I | - | |
| PB4.I65.044 | Чехол | I | - | |
| PB6.832.033 | Батарея галетная ГБ-10-У-1,3 | I | - | |
| <u>Запасные части</u> | | | | Предприятием-изготовителем коммутатора не поставляется |
| | Вставка плавкая ВП-1 0,25A 250 В О100.480.003 ТУ | - | 6 | |
| <u>Инструмент</u> | | | | |
| PB6.469.037 | Отвертка | I | - | |
| <u>Монтажные части</u> | | | | |
| PB4.853.330 | Кабель | I | - | |
| PB4.853.331 | Кабель | I | I | |
| PB6.I52.278 | Держатель | - | I | |
| PB6.I52.278-01 | Держатель | - | I | |

| Обозначение | Наименование | Количество на исполнение PB2.I02.019 | | Примечание |
|----------------|---|---|----|------------|
| | | - | OI | |
| PB2.I02.019 ТО | Соединители ГЕО.364.1267У | - | - | |
| | Розетка 2РМТ 14 КЛН4Г1В1В | - | I | |
| | Вилка 2РМТ 27 КЛН24Ш1В1В | - | I | |
| | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | I | I | |
| PB2.I02.019 Ф0 | Формуляр | I | I | |
| PB2.I02.019 И0 | Инструкция по техническому обслуживанию | I | I | |

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОММУТАТОРА

5.1. Общая схема коммутатора П-193М2.

5.1.1. Схема электрическая общая коммутатора П-193М2 приведена на схеме PB2.I02.019 36.

5.1.2. Абонентские и соединительные линии подключаются к зажимам линейного щитка, который соединяется с коммутатором через разъем Х3 щитка коммутатора. При необходимости линейный щиток может быть подключен к коммутатору через соединительный кабель длиной 10 м (вариант А).

Предусмотрена возможность подключения абонентских и соединительных линий через разъем Х3 ЛИН. (вариант Б).

Линейный щиток подключается непосредственно к коммутатору через разъем XI.

5.1.3. Внутренний источник постоянного тока (гальваническая батарея ГБ-10-У-1,3) размещается в батарейном отсеке коммутатора и подключается к клеммам "+", "-" согласно указанной полярности. Величина напряжения внутреннего источника постоянного тока 9 В ± 1,5 В (вариант А).

Напряжение внешнего источника постоянного тока подается через разъем X2 ВНЕШ.ПИТ. щитка. Величина напряжения внешнего источника 27 В $+2,7$ В $-4,9$ В (вариант Б).

5.1.4. Подключение микротелефона производится через разъем МТ коммутатора.

5.1.5. Соединение коммутаторов при спаренной работе производится через разъемы СПАР.РАБ.

5.1.6. Заземление коммутатора производится через клемму " $\frac{1}{\equiv}$ ".

5.1.7. При необходимости рабочее место оператора (разговорно-вызывные приборы) может быть продублировано внешним телефонным аппаратом системы МБ, который подключается к клеммам ТА(а, б).

5.2. Функциональная схема коммутатора П-193М2.

5.2.1. Схема электрическая функциональная PB2.I02.019 32.

Коммутатор П-193М2 состоит из:

- 1) коммутатора (PB2.I02.020 33);
- 2) ячейки ЯРМ (PB5.032.043 33);

3) ячейки ЯПВ (PB5.029.002 33);

4) щитка линейного (PB3.620.002 33 или PB3.620.003 33).

5.2.2. Коммутатор

5.2.2.1. Схема электрическая принципиальная PB2.I02.020 33.

5.2.2.2. На панели коммутатора расположены:

I) кнопки I...IO для подключения приборов РМ к абонентским линиям;

2) 4 ряда кнопок I...IO промеж.линии для подключения абонентских линий к промежуточным линиям I...4;

3) кнопки СБРОС для приведения кнопок I...IO РМ, I...IO ПРОМЕЖ.ЛИНИИ в исходное состояние;

4) кнопки СПАР.РАБ. для передачи промежуточных линий при работе в режиме "спаренная работа";

5) кнопка НАБ.НОМЕРА при работе с АТС для подключения номеронабирателя к линиям АТС;

6) тумблеры СЛ1-МБ, СЛ2-МБ для переключения первого, второго абонентского комплекта в режим МБ или СЛ;

7) тумблер ЗС-ОТКЛ. для отключения звуковой сигнализации;

8) тумблер ПИТ.-ОТКЛ. для подключения оборудования коммутатора к батарее питания (вариант А);

9) светодиоды I...IO для оптической индикации приема вызова;

10) светодиоды I...4 ПРОМЕЖ.ЛИНИИ для оптической индикации приема отбоя;

II) номеронабиратель НИ для набора номера при работе в режиме СЛ;

12) разъемы СПАР.РАБ., МТ, клеммы ТА для подключения внешних устройств.

5.2.3. Ячейка ЯРМ

5.2.3.1. Схема электрическая принципиальная PB5.032.043 33.

5.2.3.2. Ячейка ЯРМ состоит из:

1) схемы усилителя рабочего места (AI);

2) схемы фильтра (AI);

3) схемы приемников отбоя (U1...U4);

4) схемы соединительных линий (Z1, Z2);

5) схемы сигнализатора (UZ 2).

5.2.3.3. Схема усилителя рабочего места предназначена для согласования приборов рабочего места оператора с двухпроводной абонентской линией, а также для усиления микрофонного тока.

Усилитель рабочего места состоит из трех усилительных каскадов, микротелефонного трансформатора и элементов балансного контура.

Первый каскад усилителя выполнен на одном транзисторе и располагается в микротелефонной трубке (см. РВЗ.844.066 ЗЗ). Второй и третий каскады усилителя выполнены на транзисторах V1 и V2. Режим работы транзисторов определяется резисторами R3, R4, R5, R6, R9, R10, RII. Конденсатор C2 предназначен для фильтрации высокочастотных составляющих. Конденсаторы C4, C10 разделительные.

Фильтр по питанию выполнен на резисторе R8 и конденсаторе C1. Конденсаторы C7, CII обеспечивают режим работы по переменному току. Конденсатор C12 предназначен для разделения постоянной и переменной составляющих тока.

Напряжение с микротелефонной трубки, развиваемое микрофоном и первым каскадом усилителя, через разделительный конденсатор C4 подается на вход усилителя. Усиленное вторым каскадом напряжение подается на вход третьего каскада, являющегося усилителем мощности. Выход каскада трансформаторный и служит для согласования с нагрузкой. Трансформатор состоит из трех обмоток: выходной, линейной и балансной. Конденсаторы C13, C14, резисторы R12, R13 являются элементами балансного контура. Конденсатор C15 выполняет роль нагрузки по переменному току в случае обрыва линии. Диоды V3, V4, выполняют роль фриктора.

5.2.3.4. Схема фильтра предназначена для подавления радиопомех при наборе номера.

Фильтр выполнен на элементах L1, L2, L3, L4, R2, C3, C5, C6, C8, C9.

5.2.3.5. Схема приемников отбоя предназначена для приема сигналов отбоя и формирования команд управления для исполнительных элементов (светодиодов), расположенных на панели коммутатора.

Приемник отбоя U1 выполнен на элементах V1...V6, R1, C1, C2, K1.I, K2.I.

Реле K2.I предназначено для формирования сигнала "Прием отбоя" контактами K2.2 при прохождении через его обмотку вызывного тока с линии. Реле K1.I служит для формирования сигнала управления контактами K1.2 для светодиода. Элементами R1, V1, V2, V3, V4, V6, C2 реализованы двухполупериодный выпрямитель и ограничитель напряжения, обеспечивающий режим работы реле K2.I. Конденсатор C1 предназначен для разделения постоянной и переменной составляющих тока.

Диод V5 предназначен для ограничения выброса напряжения, возникающего в момент отключения реле K1.I. Аналогично U1 реализованы приемники отбоя U2...U4.

5.2.3.6. Схема соединительных линий используется при работе 1 и 2-й АЛ в режиме СЛ и предназначена для обеспечения занятия приборов АТС, при установлении соединения с абонентом МБ.

Режим работы линии определяется положением тумблеров СЛ1-МБ (для 1-й линии) и СЛ2-МБ (для 2-й линии), расположенных на панели коммутатора.

Схема включения линий в режим СЛ выполнена на элементах VI...V6, L1, RI, R2. Режим работы транзисторов V1, V4 задается резисторами RI, R2. Транзисторы V1, V4 предназначены для включения дросселя L1 при создании шлейфа по постоянному току.

Дроссель L1 предназначен для включения и удержания приборов ЦБ(АТС) при создании шлейфа по постоянному току.

Диоды V2, V3, V5, V6 обеспечивают режим работы транзисторов V1, V4 при переподключение проводов линий ЦБ (АТС).

5.2.3.7. Схема сигнализатора предназначена для формирования двухтонального акустического сигнала вызова. Схема сигнализатора выполнена на операционных усилителях D1, D2 и транзисторах V2, V3 и состоит из двух генераторов и усилителя мощности. Генератор на микросхеме D1 является управляющим, а генератор на микросхеме D2 – задающим. На транзисторах V2, V3 реализован усилитель мощности, задающий генератор, выполненный на операционном усилителе D2, конденсаторе C2, резисторах R5...R8, представляет собой генератор прямоугольных импульсов с частотнозависимой обратной связью. Частота колебаний задающего генератора выбрана равной 2500 Гц ±10 %.

Управляющий генератор, выполненный на операционном усилителе D1, конденсаторе C1, резисторах R1...R3, представляет собой генератор прямоугольных импульсов. Частота колебаний управляющего генератора выбрана равной 10 Гц ±10 %.

Усилитель мощности, выполненный на транзисторах V2, V3, предназначен для передачи в нагрузку импульсов тока. Нагрузкой усилителя является вызывной прибор ЕР1. Транзисторы V1, V2 включены по схеме эмиттерных повторителей для согласования с низкоомной нагрузкой. Конденсаторы C3, C5 предназначены для создания средней точки цепей питания. Конденсаторы C4, C6 блокируют цепи питания сигнализатора от радиопомех. Резистор R9 предназначен для ограничения базового тока транзисторов V2; V3. Стабилитрон VI предназначен для ограничения напряжения, поступающего с линии в момент вызова.

5.2.4. Ячейка ЯПВ

5.2.4.1. Схема электрическая принципиальная РВ5.029.002 ЗЗ.

5.2.4.2. Ячейка ЯПВ предназначена для приема сигналов вызова и формирования сигналов управления для исполнительных элементов (сигнализатора, светодиодов), расположенных на панели коммутатора.

Приемник вызова UZ1 выполнен на элементах VI...V4, R1, C1, C2, K1.I, K2.I, K3.I, K4.I.

Реле K1.I, K2.I, K3.I предназначены для формирования сигнала "Прием вызова" контактами K3.2, а также для подключения сигнализатора к линии контактами K1.2, K2.2 при прохождении вызывного тока через обмотки реле. Контактами K3.2 реле K3.I

формируется сигнал управления для светодиода, расположенного на панели коммутатора. Элементами RI, VI...V4, C2 реализованы двухполупериодный выпрямитель и ограничитель напряжения, обеспечивающий режим работы реле K1.I, K2.I, K3.I. Диод V5 предназначен для ограничения выброса напряжения, возникающего в момент отключения реле K4.I. Реле K4.I обеспечивает включение светодиода, расположенного на панели коммутатора.

Конденсатор CI предназначен для разделения постоянной и переменной составляющих тока. Резистор R2 предназначен для ограничения тока через контакты K1.I, K2.2 в момент подключения схемы сигнализатора к приемнику вызова.

Аналогично UZ1 реализованы приемники вызова UZ2 ... UZ10.

5.2.5. Линейный щиток

5.2.5.1. Схема электрическая принципиальная РВ3.620.002 ЗЗ (вариант А), РВ3.620.003 ЗЗ (вариант Б).

5.2.5.2. Линейный щиток предназначен для подключения к коммутатору восьми двухпроводных полевых кабельных линий с аппаратами МБ, двух соединительных линий со станциями ЦБ, АТС или с аппаратами МБ, а также для обеспечения защиты коммутатора от грозовых разрядов и высоких напряжений, которые могут возникнуть на линии.

К линейному щитку РВ3.620.003 предусмотрено подключение внешнего источника постоянного тока с напряжением 27 В $+2,7$ $-4,9$ В для обеспечения электро-питания схемы коммутатора.

5.2.5.3. В линейном щитке расположены:

- 1) схема электрической защиты коммутатора;
 - 2) схема фильтра подавления радиопомех при наборе номера номеронабирателем (AI – вариант А, A2 – вариант Б);
 - 3) клеммы для подключения внешних устройств XT1...XT20;
 - 4) клемма XT21 для подключения заземлителя;
 - 5) разъем XI для подключения к коммутатору.
- В линейном щитке РВ3.620.003 дополнительно расположены:

- 1) схема стабилизатора напряжения (AI);
- 2) разъем X2 для подключения внешнего питания;
- 3) разъем X3 для подключения внешних устройств;
- 4) предохранитель FUI для защиты схемы стабилизатора AI от перегрузок.

5.2.5.4. Схема электрической защиты построена по принципу одноступенчатой защиты и выполнена на разрядниках FI...FI0.

5.2.5.5. Схема стабилизатора напряжения построена по принципу параметрической стабилизации напряжения и выполнена на полупроводниковых элементах.

V1 – диод, служащий для защиты схемы от переполюсовки питаемых цепей;

V2 – транзистор предназначен для регулирования напряжения;

V3 – стабилитрон-источник опорного напряжения;

RI – резистор, обеспечивающий режим стабилизации;

CI...C4 – конденсаторы фильтра;

V1, V2 – дроссели выполняют роль симметрирующей схемы.

5.3. Работа коммутатора П-193М2

5.3.1. Установление соединения между абонентами МБ.

Схема РВ2.102.019.32, РВ5.032.043.33 (ЯРМ)

5.3.1.1. Прием вызова абонента

Для вызова коммутатора абонент (например, № 10) вращает ручку индуктора ТА. Сигнал вызова с линии поступает в коммутатор по цели: провод a лин.10, щ (XT19) контакты a1, a3 кнопки SI.10, ячейка ЯПВ (резистор RI, диод V4, обмотки БА реле K3.I, K2.I, K1.I, диод V1, конденсатор CI), контакты a3, a1 кнопок S 5.II...S2.II, щ (XT20), провод б лин.10.

Под действием индукторного тока, проходящего через обмотки реле K1.I...K3.I ЯПВ, эти реле срабатывают.

Контактами K1.2, K2.2 замыкается цепь питания сигнализатора, с выхода усилителя (V2,V3) импульсы тока передаются в нагрузку – прибор ЕР1, включается звуковая сигнализация (на время прохождения сигнала вызова). Контактами K3.2 замыкается цепь питания реле K4.I, которое срабатывает и самоблокируется контактами K4.2. При срабатывании реле K4.I зажигается светодиод 10, расположенный на панели коммутатора по цели: минус 9В, реле K4.I, светодиод VII, кнопка SI.10 (б3, б1), плюс 9В.

5.3.1.2. Опрос абонента

Получив сигнал вызова, оператор нажимает опросно-вызывную кнопку SI.10 вызывающего абонента и контактный переключатель SI на микротелефоне. При этом реле K4.I приемника вызова абонента № 10 разблокируется, светодиод гаснет. При нажатии опросно-вызывной кнопки приемник вызова отключается от линии. Одновременно к линии подключаются приборы рабочего места (через контакты кнопки SI.10).

Между абонентом № 10 и микротелефоном РМ создается разговорная цепь: провод с лин.10, линейный щиток (XT19), кнопка SI.10 (контакты a1, a2), кнопка S II НАБ.НОМЕРА (контакты б1, б3), индуктор UI (контакты I, 2) ячейка ЯРМ (XI.I, Б16, трансформатор, балансный контур, XI.I, A3), плюс батареи, провод бРМ, кнопка SI.10 (контакты б1, б2) линейный щиток (XT20), провод б лин.10.

Питание микрофонного усилителя осуществляется при нажатой тангente микротелефонной трубки МТ (плюс через МТ на вход усилителя). При этом напряжение разговорных токов по замкнутой разговорной цепи поступает в ТА абонента.

5.3.1.3. Вызов абонента и соединение абонентов между собой.

Для вызова абонента оператор нажимает опросно-вызывную кнопку комплекта требуемого абонента (например № 3) и вращает ручку индуктора коммутатора.

При нажатии опросно-вызывной кнопки линия подключается к рабочему месту и индукторный ток поступает в аппарат требуемого абонента. При нажатии опросно-вызывной кнопки комплекта № 3 опросно-вызывная кнопка комплекта № 10 автоматически возвращается в исходное положение.

При ответе вызванного абонента оператор предупреждает его о соединении, нажимает кнопки соединяемых абонентов любой свободной промежуточной линии и контролирует с помощью своего микротелефона начало разговора. Убедившись в прохождении разговора, оператор нажатием кнопки СБРОС опросно-вызывных кнопок отключает рабочее место коммутатора от цепи разговаривающих абонентов.

При ответе абонента № 3 разговор абонента с РМ идет по цепям аналогично п.5.3.1.2.

Разговор между соединенными абонентами (например, 3-го с 10) происходит по цели: провод а лин.3, линейный щиток (ХТ5), кнопка S 2.4 (контакты б1, б2), провод а промлинии, например I, кнопка S 2.II (контакты б2, б1), линейный щиток (ХТ19) провод а лин.10, провод б лин.10, линейный щиток (ХТ20), кнопка S 2.II (контакты а1, а2), провод б промлиний I, кнопка S 2.4 (контакты а2, а1), линейный щиток (ХТ6), провод б лин.1.

5.3.1.4. Контроль прохождения разговора

Для контроля прохождения разговора между абонентами оператор нажимает опросно-вызывную кнопку одного из соединенных абонентов, например, кнопку S I.10, при этом через контакты а1, а2, б1, б2 кнопки S I.10 приборы РМ коммутатора подключаются параллельно-разговорной цепи. При этом контактный переключатель SI микротелефона оператором не нажимается и питание на усилитель не подается.

5.3.1.5. Отбой абонентов

Сигнал отбоя принимается на приемник отбоя той промежуточной линии, по которой установлено соединение. Сигнал отбоя с линии поступает в коммутатор по цели: провод а лин.10, щ (ХТ19), контакты б1, б2 кнопки S 2.II ячейка ЯРМ (резистор RI, диод V3, обмотка АБ реле K2.I, диод V2 конденсатор CI), контакты а2, а1, кнопки S 2.II, щ (ХТ20), провод б лин.10.

Под действием индукторного тока срабатывает реле K2.I и своими контактами K2.2 замыкает цепь питания реле K1.I: плюс, контакты а1, а3 кнопки S 2.I2, обмотка АБ реле K1.I, контакты 2,3 реле K2.2, светодиод VII, минус, которое срабатывает и самоблокируется контактами K1.2, при этом создается цепь питания светодиода VII, расположенного на панели коммутатора, светодиод горит.

Оператор, нажав опросно-вызывную кнопку абонента, пославшего отбой, или абонента, соединенного с ним, убедившись в окончании разговора, осуществляет разъединение путем нажания кнопок СБРОС промлинии и СБРОС опросно-вызывных кнопок. Схема приемника отбоя устанавливается в исходное состояние.

5.3.1.6. Установление циркулярного соединения.

Коммутатор позволяет осуществлять циркулярное соединение абонентов.

Вызов и опрос вызываемого абонента аналогичен пп.5.3.1.1, 5.3.1.2.

Для вызова абонентов, участвующих в групповом соединении, для каждого вызываемого абонента необходимо повторить операцию по п.5.3.1.3.

Соединение и отбой абонентов см.пп.5.3.1.3, 5.3.1.5.

5.3.2. Установление соединения между абонентами МБ и станциями ЦБ по соединительным линиям.

5.3.2.1. Организация связи между абонентами ЦБ (АТС) и МБ.

I) абонентские комплекты № 1 и № 2 коммутатора могут работать в режиме соединительных линий со станциями ЦБ (АТС), для чего тумблеры СЛ1-МБ и СЛ2-МБ необходимо перевести в положение СЛ, но только в случае, когда требуется установление соединения между абонентом ЦБ (АТС) и абонентом МБ, если же абонент ЦБ (АТС) ограничивается установлением связи с оператором коммутатора, то в данном случае тумблеры СЛ1-МБ, СЛ2-МБ должны находиться в положении МБ. Подключение соединительных линий к абонентским комплектам № 1 и № 2 обеспечивается без соблюдения полярности подключаемых линий;

2) прием вызова от станции ЦБ (АТС);

При поступлении вызова со стороны станции приемник вызова срабатывает аналогично п.5.3.1.1, светодиод I загорается, при включенном тумблере ЗС-ОТКЛ включается акустический сигнализатор на время прохождения сигнала вызова;

3) опрос вызывающего абонента.

Получив сигнал вызова от абонента I станции ЦБ (АТС), оператор нажимает кнопку НАБ.НОМЕРА, опросно-вызывную кнопку S I.I РМ и контактный переключатель SI микротелефона. К соединительной линии подключаются приборы рабочего места с включенным дросселем L 5 через контакты кнопки S II НАБ.НОМЕРА. Замыкание цепи постоянного тока через коммутатор воспринимается станцией ЦБ (АТС) как ответ коммутатора. При ответе абонента создается разговорная цепь между абонентом № I и РМ: провод а лин.1, щ (ХТ1), кнопка S I.I (контакты а1, а2) провода РМ, кнопка S II НАБ.НОМЕРА (контакты б1, б2), фильтр, номеронабиратель Н1 (контакты 6,7), фильтр, контакты а1, а2, кнопки S II, контакты I, 2 индуктора U I, ячейка ЯРМ (AI – трансформатор, балансный контур), плюс батареи, провод б РМ, контакты б1, б2, кнопки S I.I, щ (ХТ2), провод б

лин.1, а также цепь удержания приборов станции через дроссель L 5: провод а лин.1, щ (ХТ1), контакты а1, а2, кнопки S I.I, провод а РМ, контакты б1, б2, кнопки S II НАБ.НОМЕРА, фильтр, контакты 6, 7 номеронабирателя Н1, фильтр, контакты а1, а2, кнопки S II, контакты I, 2 индуктора U I, дроссель L 5, контакты а1, а2, кнопки S II, плюс батареи, провод б РМ, контакты б1, б2, кнопки S I.I, щ (ХТ2), провод б лин.1;

4) посылка вызова вызываемому абоненту и разговор между абонентами МБ и ЦБ (АТС).

Опросив абонента ЦБ, оператор переводит тумблер СЛ1-МБ в положение СЛ и, нажимая кнопки S 2.2...S 5.2, подключает его на одну из свободных промлиний для удержания ЦБ (АТС). Только после этого необходимо нажать опросно-вывызывную кнопку абонента МБ (например № 10). Постылка вызова, опрос осуществляются согласно пп.5.3.1.2, 5.3.1.3.

Предупредив абонента о предстоящем разговоре, устанавливают связь между ними по выбранной промлинии путем нажатия соответствующей кнопки S 2.II..S 5.II.

5.3.2.2. Организация связи между абонентом МБ и станцией ЦБ (АТС).

1) прием вызова от абонента, опрос абонента, например, № 10 аналогично пп.5.3.1.1, 5.3.1.2;

2) для вызова станции оператор нажимает опросно-вывызывную кнопку S 1.I РМ, кнопку НАБ.НОМЕРА, контактный переключатель S I микротелефона. При этом РМ оператора подключается к соединительной линии. Занятие станции осуществляется дросселем РМ L5. Услышав зуммерный сигнал "Готово", оператор набирает номер требуемого абонента;

3) набор номера осуществляется путем набора Н-значного номера (где Н-число знаков номера, принятого в телефонной сети АТС, подключенной к коммутатору) дисковым номеронабирателем;

4) услышав сигнал "Контроль посылки вызова", оператор переводит тумблер СЛ1-МБ в положение СЛ, нажимает кнопку S 2.2..S 5.2 выбора промлинии в зависимости от того, на какой промлинии находится абонент МБ, затребовавший связь с абонентом ЦБ (АТС). После передачи линии АТС на промлинию коммутатора возможно отключение кнопки НАБ.НОМЕРА. В данном случае удержание приборов станции осуществляется дросселем L1 комплекта СЛ.

При нажатии кнопок S 2.2..S 5.2 разрывается цепь удержания транзисторного ключа (V1, V4) в закрытом состоянии (диодный мост (4), резистор R2, эмиттер транзистора V4, конденсатор C1, контакты б1, б3 кнопок S 2.2..S 5.2 база транзистора V1) и транзисторный ключ открывается, при этом создается цепь удержания приборов станции дросселем L1: провод а лин.1, ЛЩ(ХТ1), диодный мост (2), диодный мост (4), переход эмиттер-коллектор транзистора V4, диодный мост (3), диодный мост (1), дроссель L1(I), дроссель L1(4), контакты 2a, 1a тумблера S8, ЛЩ(ХТ2), провод б лин.1.

Транзисторный ключ V1, V4 удерживается в открытом состоянии за счет положительного смещения поступающего на базу транзистора V1 через резистор RI с диодного моста (3). Проконтролировав установление связи между абонентом МБ и абонентом ЦБ (АТС), оператор отключает приборы рабочего места путем нажатия кнопки S1.II СБРОС РМ.

5.3.2.3. Разъединение соединения между абонентами МБ и станции ЦБ(АТС) при условии поступления сигнала отбоя от абонента МБ аналогично п.5.3.1.5. Тумблер СЛ1-МБ переводится в положение МБ.

5.3.3. Управление работой радиостанции

К абонентским линиям I...IO могут быть подключены радиостанции, имеющие дистанционное управление. При подключении радиостанций к 1-й и 2-й линиям тумблеры СЛ1-МБ и СЛ2-МБ должны находиться в положении МБ.

Дистанционное управление работой радиостанций производится абонентами коммутатора П-193М2 и с рабочего места коммутатора.

При дистанционном управлении разговорные токи (переменные) и постоянный ток управления работой радиостанций проходят по одной паре проводов с использованием разделительных схем.

Для того, чтобы постоянный ток в цепях дистанционного управления радиостанцией при подключении линии от радиостанции к коммутатору не замыкался через обмотки реле приемников вызова или отбоя, в цепях приемников вызова и отбоя включены разделительные конденсаторы, исключающие шунтирование цепи дистанционного управления обмотками реле приемников.

Для предотвращения получения ложных сигналов отбоя от кратковременных импульсов тока, возникающих за счет переходных процессов при нажатии и отпускании контактного переключателя микротелефона, в цепях приемников включены резисторы RI.

В рабочем месте коммутатора замыкание и размыкание цепи дистанционного управления радиостанцией достигается включением в эту цепь дросселя L5 через контакты переключателя микротелефона.

При включении в качестве абонентов одной радиостанции соблюдать правильность подключения проводов не требуется.

При поступлении вызова на коммутатор от радиостанции оператор нажимает опросно-вывызывную кнопку комплекса, в который включена радиостанция в качестве абонента, производит опрос согласно п.5.3.1.2.

После этого оператор нажатием соответствующих кнопок занятия промлиний устанавливает соединение с требуемым абонентом, телефонный аппарат которого приспособлен для дистанционного управления радиостанциями. Дальнейшее управление радиостанцией осуществляется вызванным абонентом. Операции по установлению соединения производятся согласно п.5.3.1.3. Работой радиостанцией также может управлять непосредственно оператор коммутатора с помощью микротелефона.

5.3.3.1. Циркулярная передача через радиостанции, включенные в коммутатор.

Схема коммутатора позволяет вести одновременную передачу по нескольким радиостанциям с полевого телефона аппарата МБ, приспособленного для дистанционного управления, или с рабочего места коммутатора. Соединение производится, как описано выше.

Циркулярную передачу можно производить не более чем по 3-4 радиостанциям. Прием при циркулярном соединении можно вести только от каждого радиокорреспондента в отдельности из-за наличия шумов приемников других радиостанций.

Для осуществления циркулярной передачи необходимо соблюдать одинаковую полярность подключения проводов от радиостанций к коммутатору. Все провода с положительной полярностью должны быть подключены к зажимам "а" линейного щитка, провода с отрицательной полярностью к зажимам "б" линейного щитка, или наоборот.

При произвольном подключении проводов от радиостанций все радиостанции перейдут в режим передачи.

Определение правильности подключения проводов при организации циркулярной передачи производить путем взаимодействия оператора коммутатора с операторами радиостанций по линиям связи или определять полярность при помощи вольтметра.

На радиостанции перевести переключатель вида работ в положение ДИСТ.УПР.

5.3.4. Спаренная работа двух коммутаторов

Для увеличения емкости коммутатора до 20 номеров 2 коммутатора соединяют между собой кабелем через разъем СПАР.РАБ. При этом осуществляется соединение шин РМ и промлиний коммутаторов.

5.3.4.1. Вызов и опрос вызываемого абонента см.пп. 5.3.1.2, 5.3.1.3.

5.3.4.2. Соединение абонентов см.пп.5.3.1.3.

При установлении связи между абонентами разных коммутаторов необходимо дополнительно для осуществления соединения шин промлиний нажать кнопки СПАР.РАБ. на обоих коммутаторах той промлинии, по которой осуществляется соединение.

5.3.4.3. Разъединение абонентов аналогично п.5.3.1.5.

При осуществлении отбоя абонентов разных коммутаторов необходимо произвести отбой на каждом коммутаторе своей кнопкой СБРОС.

5.4. Конструкция коммутатора.

Коммутатор переносной, конструктивно состоит из корпуса и вставного блока.

5.4.1. Корпус коммутатора – сварной из штампованных боковин и обшивки.

5.4.2. Вставной блок представляет собой штамповенную панель, к которой крепятся боковые стенки с шасси.

5.4.3. Панель блока является лицевой панелью коммутатора.

На панели располагаются:

- 1) светодиоды индикации;
- 2) пластина для записи позывных;
- 3) тумблеры управления и питания;
- 4) переключатели набора номера и отключения звуковой сигнализации;
- 5) розетки для подключения микротелефона и кабеля спаренной работы;
- 6) клеммы подключения внешнего телефонного аппарата и провода заземления;
- 7) кнопочные переключатели-промлиний, опросно-вызывные, СБРОС и СПАР.РАБ.

Конструкция блока позволяет свободный доступ к кнопочным переключателям, закрепленным к боковым стенкам блока.

В нише панели установлены:

- I) номеронабиратель;

2) отсек для батареи питания, закрытый крышкой;

3) амортизаторы и пружины для размещения и закрепления микротелефонной трубы.

На внутренней стороне панели установлены:

I) индуктор;

2) плата с вызывным прибором и клеммами для подключения номеронабирателя;

3) подвижный держатель с разъемом РП10-22 для подключения линейного щитка;

4) шасси с 2-мя разъемами для подключения 2-х печатных плат, которые вставляются по пластмассовым направляющим и крепятся невыпадающими винтами к шасси.

5.4.4. Блок устанавливается в корпус коммутатора и крепится шестью невыпадающими винтами. Кроме того, задняя стенка корпуса коммутатора крепится к блоку двумя винтами. Подвижный разъем для подключения линейного щитка вытягивается в окно на верхней стенке корпуса и крепится 2-мя винтами.

Панель закрывается крышкой корпуса с помощью двух застежек.

При откидывании дверцы на 270°, она также является основанием коммутатора при эксплуатации.

Для установки коммутатора на объекте в основании корпуса и на крышке предусмотрены резиновые ножки.

На задней стенке корпуса предусмотрены 4 выдвижные пластины для крепления коммутатора при эксплуатации.

5.4.5. Для подключения линейных проводов в состав коммутатора входит линейный щиток, который крепится непосредственно к корпусу коммутатора двумя застежками или подключается к коммутатору через соединительный кабель.

Линейный щиток коммутатора вариантов А и Б конструктивно состоит из штампованных основания и крышек. Одна крышка крепится жестко к основанию и закрывает отсек с размещенными в нем разрядниками и фильтром.

В варианте Б на данной крышке крепится дополнительно два разъема ЛИН. и ВНЕШ.ПИТ.

Вторая, подвижная крышка обеспечивает возможность свободного доступа к панели с линейными клеммами кнопочного типа и клеммой заземления. Для входа линейных проводов на подвижной крышке имеется вырез, прикрываемый поворотной пластиной. Скоба, расположенная на дне отсека, служит для закрепления линейных проводов.

На щите имеются также две выдвижные скобы для крепления его при эксплуатации.

Габаритные размеры коммутатора с линейным щитком:

вариант А – 385 мм x 290 мм x 147 мм

вариант Б – 385 мм x 300 мм x 147 мм

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Коммутатор имеет фирменную планку с указанием цифра и регистрационного номера.

6.2. Все ЭРИ (кроме ЭРИ печатных плат) имеют маркировку условных и позиционных обозначений согласно электрическим принципиальным схемам.

На печатные платы разработаны маркировочные чертежи, входящие в комплект эксплуатационных документов.

6.3. На угольниках ячеек и в местах их установки на шасси отмаркированы шифры ячеек.

6.4. На транспортной таре отмаркированы основные и дополнительные надписи и предупредительные знаки № I, № 3 и № II согласно ГОСТ 14192-77.

6.5. После упаковывания транспортная тара опломбируется пломбами представителя заказчика и ОТК предприятия-изготовителя или; по согласованию с представителем заказчика, только пломбой ОТК.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Упаковка соответствует варианту ВУ1-Т1 по ГОСТ В9.001-72 или по требованию заказчика, варианту ВУ5-Т2 по ГОСТ В9.001-72 (герметичная упаковка).

7.2. Тарный ящик выполнен по ГОСТ 5959-80.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации коммутатора П-193М2.

8.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации входят в комплект коммутатора и должны постоянно находиться при нем.

8.3. Для развертывания и свертывания коммутатора требуется один человек.

8.4. При получении коммутатора со склада проверить комплектность коммутатора.

9. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Для безопасной работы во время обслуживания коммутатора соединить проводом зажим заземления коммутатора, линейного щитка с заземлителем.

9.2. Производить ремонтные работы на коммутаторе с включенными в него линиями связи во время грозы запрещается.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1. Развертывание коммутатора П-193М2

Развертывание коммутатора варианта А производить в следующей последовательности:

1) вынуть коммутатор с пристегнутым к нему линейным щитком из сумки. Отстегнуть застежки и открыть дверцу коммутатора. В случае необходимости повернуть дверцу на 270° под коммутатор;

2) подключить провод от заземлителя к клемме заземления коммутатора;

3) открав подвижную крышку щитка, подключить линейные провода и провод от заземлителя к клеммам;

4) снять микротелефон с амортизаторов;

5) открав крышку батарейного отсека, подключить источник питания, установив батарею галетную

ГБ в отсек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на батарее;

6) в случае подключения линейного щитка к коммутатору через соединительный кабель вынуть кабель из сумки и соединить вилку и розетку кабеля соответственно с розеткой коммутатора и вилкой щитка. При необходимости, для защиты линейного щитка коммутатора (вариант А) от атмосферных осадков, надеть на него чехол, находящийся в кармане сумки с кабелями, затянуть ленту и подвесить за ручку чехла на любой местный предмет;

7) для спаренной работы двух коммутаторов вынуть из сумки соответствующий кабель и соединить вилки кабеля с розетками СПАР.РАБ. коммутаторов;

8) при включении в качестве абонентов двух и более переносных радиостанций проверить правильность подключения линейных проводов. На радиостанции перевести переключатель вида работы в положение ДИСТ.УПР. Полярность проводов определяется согласно п.5.3.3.1.

Развертывание коммутатора варианта Б произвести в следующей последовательности:

I) в зависимости от условий работы установить коммутатор на столе или подвесить на стене. Отстегнуть застежки и открыть дверцу коммутатора. В случае установки коммутатора на столе повернуть дверцу на 270° под коммутатор;

2) подключить провод от заземлителя к клеммам заземления коммутатора и линейного щитка. В качестве заземлителя допускается использовать подручные средства;

3) подключить кабель внешнего питания и линейный кабель к разъемам на крышке линейного щитка;

4) для спаренной работы двух коммутаторов вынуть из коробки с монтажными частями кабель и соединить вилки кабеля с розетками СПАР.РАБ. коммутаторов.

10.2. Свертывание коммутатора П-193М2

10.2.1. Свертывание коммутатора варианта А производить в следующей последовательности:

I) перевести тумблер ПИТ.-ОТКЛ. в положение ОТКЛ., привести все органы управления в исходное состояние. Отключить от коммутатора абонентские линии, провода от заземлителя, положить микротелефон на амортизаторы, уложить шнур микротелефона. При укладке микротелефона избегать нажатия контактного переключателя, т.к. в случае неперевода тумблера питания в положение ОТКЛ. замыкается цепь питания усилителя рабочего места и произойдет разряд батареи.

При наличии соединительного оборудования:

в случае применения чехла для линейного щитка, снять его со щитка и уложить в карман укладочной сумки;

отключить соединительный кабель и абонентские линии;

свернуть кабель в бухту, уложить в укладочную сумку;

закрыть линейный щиток и установить его на коммутатор, пристегнув на застежки;

при подключении кабеля СПАР.РАБ. необходимо кабель отключить и уложить в карман укладочной сумки;

2) закрыть дверцу коммутатора и пристегнуть ее на две застежки;

3) поставить коммутатор ножками на дно сумки;

4) закрыть крышки сумки и застегнуть ремни.

Примечание. Для переноски коммутатора за спиной на сумке предусмотрены ремни.

10.2.2. Свертывание коммутатора варианта Б произвести в следующей последовательности:

1) перевести тумблер ПИТ.-ОТКЛ. в положение ОТКЛ. Привести все органы управления в исходное состояние. Отключить от коммутатора кабель внешнего питания, линейный кабель, провода от заземления. Положить микротелефон на амортизаторы, уложить шнур микротелефона.

При укладке микротелефона избегать нажатия контактного переключателя, т.к. в случае неперевода тумблера питания в положение ОТКЛ. замыкается цепь питания усилителя рабочего места и произойдет разряд батареи;

2) закрыть дверцу коммутатора и пристегнуть ее на две застежки;

3) при подключении кабеля СПАР.РАБ. необходимо кабель отключить и уложить в коробку для монтажных частей.

II. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

II.1. При подготовке коммутатора к работе в режиме МБ, а также при получении его со склада произвести проверку.

Перед проверкой коммутатора вставить в батарейный отсек батарею питания усилителя рабочего места напряжением 9 В. При включении батареи строго соблюдать полярность во избежание выхода из строя транзисторов, входящих в схему усилителя рабочего места коммутатора.

II.2. При подготовке к работе в режиме ЦБ или АТС произвести проверку работоспособности комплексов СЛ1 и СЛ2.

Подключить соединительную линию от станции ЦБ или АТС к линейным зажимам комплекта № I.

Для проверки исправности комплекта СЛ1 перевести тумблер СЛ1-МБ в положение СЛ1. Нажать опросно-вызывную кнопку комплекта № I. При исправном комплекте СЛ в микротелефоне должен прослушиваться сигнал станции "Готово". Аналогично проверяется комплект СЛ2. По окончании проверки возвратить в исходное состояние опросно-вызывную кнопку кнопкой СБРОС и освободить промлинию кнопкой СБРОС промлиний.

II.3. При подготовке к работе в режиме дистанционного управления радиостанцией произвести проверку цепей дистанционного управления коммутатора.

Подключить омметр к линейным зажимам комплекта, например, № IO. Нажать опросно-вызывную кнопку комплекта № IO. Нажать тангенту микротелефона коммутатора. Омметром проконтролировать сопротивление

цепи дистанционного управления. Сопротивление должно быть $500 \Omega \pm 10\%$. По окончании проверки возвратить в исходное состояние опросно-вызывную кнопку кнопкой СБРОС.

II.4. При подготовке к работе в режиме спаренной работы произвести проверку аналогично пунктам II.1...II.4. При этом необходимо соединить разъемы СПАР.РАБ. кабелем и нажать кнопки S2.I...S 5.I СПАР.РАБ. на обоих коммутаторах.

Включить тумблер ПИТ-ОТКЛ. в положение ПИТ.

При проведении проверки коммутаторов подключить телефонный аппарат к линейным зажимам комплекта № IO. Телефонный аппарат перед проверкой коммутатора проверить.

Произвести проверку приемника вызова путем посылки вызова с телефонного аппарата.

При исправности указанной цепи светодиод абонентского комплекта № IO засветится и будет в момент поступления вызова работать акустический сигнализатор.

После поступления вызова от абонента № IO при нажатой опросно-вызывной кнопке S 1.IO проверить разговорные цепи.

Произвести проверку приемника отбоя путем посылки сигнала отбоя с телефонного аппарата. Для проверки исправности приемника отбоя нажать кнопки занятия промлиний данного комплекта S 5.2, S 4.2, S 3.2, S 2.2, соблюдая строгую последовательность нажатия.

При исправности приемников отбоя U4...U1 светодиоды промлиний засветятся. По окончании проверки освободить промлинии кнопками СБРОС промлиний.

Для проверки исправности вызывных цепей коммутаторов нажать опросно-вызывную кнопку № IO и послать вызов с рабочего места коммутатора.

Поступление сигнала вызова на звонок аппарата, включенного в комплект № IO, указывает на исправность вызывных цепей комплекта № IO.

После этого подключить телефонный аппарат поочередно к линейным зажимам остальных комплектов и произвести аналогичную проверку опросно-вызывных цепей.

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ

12.1. Обслуживание коммутатора в режиме МБ производить в следующем порядке:

1) при поступлении вызова от абонента нажать опросно-вызывную кнопку комплекта вызывавшего абонента и произвести опрос;

2) получив заказ от абонента на соединение, определить свободен или занят требуемый абонент, если требуемый абонент занят, ответить вызывавшему абоненту, что абонент занят, если же требуемый абонент свободен, переключить вызывавшего абонента на свободную промлинию путем нажатия соответствующей кнопки занятия промлинии, из его абонентского комплекта.

Нажать опросно-вызывную кнопку комплекта требуемого абонента, послать ему вызов индуктором,

опросить и подключить к промлинии вызывавшего абонента. Убедиться в прохождении разговора, возвратить опросно-вызывную кнопку в исходное состояние путем нажатия кнопки СБРОС;

3) при поступлении отбоя или повторного вызова нажать опросно-вызывную кнопку одного из соединенных абонентов, путем опроса убедиться в окончании разговора; освободить промлинию кнопкой СБРОС промлиний и возвратить в исходное положение опросно-вызывную кнопку кнопкой СБРОС;

4) если сигнал отбоя не поступает от абонентов, соединенных по какой-либо промлинии коммутатора, то нажать опросно-вызывную кнопку этого комплекта, путем опроса установить окончание разговора и произвести разъединение вышеуказанным порядком.

5) при получении заказа на групповое соединение, например, абонента № I с абонентом № 2,3,4, переключить вызывавшего абонента, т.е. абонента № I на свободную промлинию. После чего произвести вызов, опрос абонентов 2,3,4, предупредить их о предстоящем групповом разговоре и подключить в порядке опроса к промлинии вызывавшего абонента. Убедиться в прохождении разговора, возвратить опросно-вызывную кнопку в исходное состояние путем нажатия кнопки СБРОС.

I2.2. Обслуживание коммутатора в режиме ЦБ (АТС).

Установление соединения абонента ЦБ с абонентом коммутатора МБ производить в следующем порядке:

1) при поступлении вызова от абонента ЦБ нажать кнопку НАБ.НОМЕРА и опросно-вызывную кнопку комплекта вызывавшего абонента и произвести опрос;

2) получив заказ от абонента ЦБ на соединение с абонентом МБ, определить, свободен или занят требуемый абонент. Если требуемый абонент занят, ответить вызывавшему абоненту, что абонент занят. Если же требуемый абонент свободен, перевести тумблер СЛ-МБ в положение СЛ и переключить вызывавшего абонента на свободную промлинию, для чего нажать кнопку занятия промлинии из его абонентского комплекта. Нажать опросно-вызывную кнопку комплекта требуемого абонента, послать ему вызов индуктором, опросить и подключить к промлинии вызывавшего абонента. Убедиться в прохождении разговора, возвратить опросно-вызывную кнопку в исходное состояние путем нажатия кнопки СБРОС РМ и возвратить в исходное состояние кнопку НАБ.НОМЕРА.

Дальнейшее обслуживание коммутатора производится аналогично п.п. I2.1.3), I2.1.5).

По окончании связи перевести тумблер СЛ-МБ в положение МБ. Установление соединения абонента МБ с абонентом станции ЦБ или АТС производить в следующем порядке:

1) при поступлении вызова от абонента МБ нажать опросно-вызывную кнопку комплекта вызывавшего абонента и произвести опрос;

2) получив заказ от абонента на соединение с абонентом станции, переключить вызывавшего абонен-

та на свободную промлинию путем нажатия кнопки занятия промлинии из его абонентского комплекта.

Далее, перевести тумблер СЛ-МБ в положение СЛ, нажать опросно-вызывную кнопку комплекта № I и кнопку НАБ.НОМЕРА. Услышав зуммерный сигнал "Готово", набрать номер требуемого абонента номеронабирателем;

3) услышав сигнал "Контроль посылки вызова", ждать ответа абонента. В случае ответа абонента, предупредить его о предстоящем разговоре и установить соединение путем нажатия кнопки S2.2.. S2.5 выбора промлиний в зависимости от того, на какой промлинии находится абонент МБ, затребовавший связь с абонентом ЦБ (АТС).

4) проконтролировав установление связи между абонентами, отключить приборы рабочего места путем нажатия кнопки СБРОС РМ и возвратить в исходное состояние кнопку НАБ.НОМЕРА.

Аналогично производится обслуживание по 2 комплекту.

ВНИМАНИЕ!

Посылка индукторного вызова с коммутатора по I и 2 комплектам в режиме ЦБ (АТС) запрещается.

I2.3. Обслуживание коммутатора в режиме спаренной работы:

1) для организации режима спаренной работы соединить кабелем разъемы СПАР.РАБ. При этом осуществлять соединение шин РМ. Промлинии соединяются кнопками СПАР.РАБ.

Обслуживание коммутатора производится аналогично пп. I2.1, I2.2;

2) при установлении связи между абонентами разных коммутаторов нажать дополнительно кнопки СПАР.РАБ на обоих коммутаторах той промлинии, по которой осуществляется соединение;

3) при осуществлении отбоя абонентов разных коммутаторов произвести отбой на каждом коммутаторе своей кнопкой СБРОС;

4) обслуживание абонентов оператором может производиться с любого коммутатора в режиме спаренной работы.

ВНИМАНИЕ!

Посылка индукторного вызова с коммутатора по комплектам I и 2 в режиме ЦБ (АТС) запрещается.

I2.4. Обслуживание коммутатора в режиме дистанционного управления радиостанцией:

1) дистанционное управление радиостанцией с рабочего места коммутатора производить следующим образом.

Нажать опросно-вызывную кнопку комплекта, к которому подключена радиостанция.

Нажать контактный переключатель микротелефона. При нажатии контактного переключателя микротелефона радиостанция включается на передачу.

В режиме приема контактный переключатель на микротелефоне оператором не нажимается.

По окончании работы возвратить в исходное состояние опросно-вызывную кнопку;

2) дистанционное управление радиостанцией абонентами коммутатора производить следующим образом.

Нажать кнопки занятия свободной промлинии тех комплектов, к которым подключены радиостанция и абонент МБ.

Дальнейшее управление радиостанцией осуществляется абонентом.

По окончании работы возвратить в исходное состояние кнопки занятия промлинии кнопкой СБРОС.

I3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

I3.I. Возможные неисправности коммутатора и способы их определения и устранения приведены в табл. I3.I.

Таблица I3.I

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|--|---|
| Вызов от абонента поступает, телефонист слышит абонента, абонент телефониста не слышит | Повреждение в схеме усилителя. Обрыв шнура микротелефона, неисправность микротелефонного капсюля | Временно подключить к зажимам "ТА" телефонный аппарат и произвести обслуживание коммутатора с этого аппарата. Направить коммутатор в ремонтную мастерскую. Проверить микротелефон |
| Вызов от абонента поступает, разговор между абонентами не происходит | Обрыв провода в цепи промлинии | Произвести соединение по другой промлинии |
| Вызов с коммутатора абоненту поступает, разговор не происходит | Наружено соединение между контактами I, 2 индуктора | Отрегулировать контакты I, 2 индуктора |
| При посылке вызова акустический сигнализатор работает, светодиод не светится | Неисправен светодиод | Заменить светодиод |
| При посылке вызова акустический сигнализатор работает, светодиод не светится | Разряжена батарея питания | Проверить батарею питания |
| При подключении для контроля переговоров телефонист не слышит разговора абонентов | Нет контакта между контактами aI-a2, bI-b2 опросно-вызывной кнопки или обрыв провода в этой цепи | Проверить наличие данных цепей |
| При посылке сигнала отбоя приемник отбоя не срабатывает. | Неисправен светодиод. | Проверить исправность светодиода. |
| Нет сигнала АТС о прохождении вызова | Повреждение в схеме приемника отбоя | Заменить ячейку ЯРМ |
| Нет сигнала АТС о прохождении вызова | Неисправен номеронабиратель | Осмотреть контактные пружины номеронабирателя и отрегулировать их |
| Не производится дистанционное управление радиостанцией при нажатии контактного переключателя микротелефона | Дроссель L5 не подключается к цепям дистанционного управления | Проверить контактный переключатель микротелефона |
| Нет "занятия" АТС при нажатии кнопки НАБ.НОМЕРА | Нет соединения между контактами a2-a1 кнопки S 10 | Проверить наличие данной цепи |
| При передаче линии АТС на промлинию станция уходит в отбой | Повреждение в схеме СЛ1 (СЛ2) | Заменить ячейку ЯРМ |
| | Нет соединения между контактами a1-a2 кнопки S 8(S9) | Проверить наличие данной цепи |

I4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

I4.I. Предохранять коммутатор от пыли, сырости и неравномерного обогревания, если коммутатор вносится с холода в теплое помещение, дать ему возможность прогреться, затем тщательно протереть ветошью.

I4.2. Эксплуатационное хранение и транспортирование комплекта коммутатора в свернутом виде допускается при температуре от 223 до 338 К (от минус 50 до плюс 65 °C).

Длительное хранение упакованного комплекта коммутатора должно осуществляться в закрытом вентилируемом помещении при температуре от 278 до

303 К (от 5 до 30 °C), относительной влажности не более 80 % и при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей, вредно влияющих на коммутатор.

14.3. Перед сдачей коммутатора на хранение в складских условиях произвести консервацию.

Консервации подлежат трущиеся металлические части, оси дверок и крышки корпуса коммутатора, ось линейного щитка, ось индуктора, внутренняя резьбовая часть ручки индуктора и инструмент.

Консервация производится морозостойкой смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

На один комплект необходимо 0,011 кг смазки.

14.4. Изделие, упакованное в упаковку предприятия-изготовителя, хранится без переконсервации в условиях по ГОСТ 9.014-78:

Л (легких) - в течение 10 лет;

С (средних) - в течение 5 лет.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


15.1. Для транспортирования коммутатор должен быть упакован в упаковку предприятия-изготовителя.

15.2. Упаковки с коммутаторами перед транспортированием должны быть надежно закреплены на транспортном средстве так, чтобы исключалось их перемещение при транспортировании. При перевозке на железнодорожных платформах, открытых автомобилях или палубах судов упаковки с коммутаторами должны быть закрыты парусиной ГОСТ 15530-76 или другим равноценным материалом, защищающим от прямого попадания атмосферных осадков и солнечного излучения.


15.3. Коммутатор в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта.

При транспортировании морским транспортом изделие упаковывается в специальную упаковку, что должно оговориться в договоре на поставку.

15.4. Погрузка и разгрузка упаковок с изделиями должна производиться с соблюдением требований маркировки, нанесенной на транспортной таре.




PNC.I.



1

К заземлителю

Рис. 2. Аспидольное ср. рис. I К фундаменту источнику питомника



1

К заземлителю

| Обозначение | EI | X1 | X2 | Рис. |
|-------------|----------------------------|--|---|--------|
| PB2.102.019 | PB3.620.002 PB3.620.003 | - 2PMT 14 КИИ4ГВИ B ГЕО.364.126 ТУ | - 2PMT 27 КИИ24III ГВИ B ГЕО.364.126 ТУ | I 2 |
| -01 | | | | |

| Поз. обозначение | Наименование | Количество | Примечание | Номер провода, жгута, кабеля | Обозначение | Кол-во | Примечание |
|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|--------|------------|
| BMI | Микротелефон МТ-50 РВЗ.844.066 | I | | | PB4.853.33I | I | |
| EI | Штифт линейный (см.табл.) | I | | | PB4.853.330 | I | |
| X1 | Розетка (см.табл.) | I | | | | | |
| X2 | Вилка (см.табл.) | I | | | | | |

Коммутатор. Перечень элементов. РВ2.И02.020 ПЭЗ

| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|------------------|---|------------|
| A1 | Ячейка ЯРМ РВ5.032.043 | I |
| A2 | Ячейка ЯПВ РВ5.029.002 | I |
| H1 | Номеронабиратель НС-1 РГ3.626.012 Сп РГ0.362.008 ТУ | I |
| SI | Переключатель ПК1-II ТЮ3.602.066-09 ОСТ В4.Г0.360.007 | I |
| S 2..S 5 | Переключатель ПК2-I2 ТЮ3.602.067-09 ОСТ В4.Г0.360.007 | 4 |
| S 6, S 7 | Тумблер МТД1В 0100.360.016 ТУ | 2 |
| S 8, S 9 | Тумблер МТД3В 0100.360.016 ТУ | 2 |
| S 10, S II | Переключатель ПКЧ-1 ТЮ3.602.069 ОСТ В4.Г0.360.007 | 2 |
| UI | Индуктор для телефонных аппаратов системы МБ РГ3.II8.005 ТУ | I |
| VI...VI4 | Диод светоизлучающий ЗЛ34ИГ аА0.339.189 ТУ | I4 |
| X1, X2 | Розетка ГРПМШ-1-61 Г02-В НЩ0.364.016 ТУ | 2 |
| X3 | Розетка РПН0-22 "3" ГЕ0.364.004 ТУ | I |
| X4 | Розетка 2РМТ22Б10Г1В1 В ГЕ0.364.I26 ТУ | I |
| X5 | Розетка 2РМТ18Б7Т1В1 В ГЕ0.364.I26 ТУ | I |
| A3 | <u>Плата РВ5.2II.II8</u> | I |
| C1, C2 | Конденсатор К73-16-630В-0,015 мкФ ±20 % -В ОЖ0.461.I08 ТУ | 2 |
| V1, V2 | Стабилитрон 2С930А УЖ3.362.015 ТУ | 2 |
| BFI | Вызывной прибор ВП-1 РЛ3.840.000-01 РЛ3.840.000 ТУ | I |
| XT1, XT2 | Зажим малогабаритный ЗМП га0.483.000 ТУ | 2 |
| XT3 | Планка РВ6.672.III | I |
| XT4 | Лепесток I-2-2, 7x16-05 ГОСТ 22376-77 | I |
| XT5 | Зажим малогабаритный ЗМ3 га0.483.000 ТУ | I |
| XT6 | Лепесток I-2-4, 3x20-05 ГОСТ 22376-77 | I |

Ячейка ЯПВ. Перечень элементов. РВ5.029.002 ПЭЗ

| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|------------------|---|------------|
| X1 | Вилка ГРПМШ-61 ШУ2-В НЩ0 364.016 ТУ | I |
| I...I0 | Приемник вызова | 10 |
| C1 | Конденсатор К73-16 - 160В-2,7 мкФ ±20 % -В ОЖ0.461.I08 ТУ | I |
| C2 | Конденсатор К53-4А-30В-10 мкФ ±20 % -В ОЖ0.464.I49 ТУ | I |
| KI...K4 | Реле РЭС 64А РС4.569.725 дН0.450.001 ТУ | 4 |
| R1 | Резистор С2-23-0,5-270 Ом ±5 % - А - В ОЖ0.467.081 ТУ | I |
| R2 | Резистор С2-23-0,25-100 Ом ±5 % - А - В ОЖ0.467.081 ТУ | I |
| VI...V5 | Диод 2Д51ОА ТТ3.362.096 ТУ | 5 |

Ячейка ЯРМ. Перечень элементов. РВ5.032.043 ПЭЗ

| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|---------------------------------------|---|------------|
| XI | Вилка ГРПМШ-61 ШУ2-В НЩО.364.016 ТУ | I |
| AI | Усилитель рабочего места | I |
| CI | Конденсатор К53-4А-20В-22 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| C2 | Конденсатор КМ-5б-Н90-0,015 мкФ +80 % -20 % -В ОЖО.460.043 ТУ | I |
| C3 | Конденсатор К73-16-630В-0,015 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| C4 | Конденсатор К53-4А-20В-10 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| C5, C6 | Конденсатор К73-16-630В-0,015 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | 2 |
| C7 | Конденсатор К53-4А-20В-22 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| C8, C9 | Конденсатор К73-16-160В-0,047 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | 2 |
| CIO | Конденсатор К53-4А-20В-10 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| CII | Конденсатор К53-4А-20В-22 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| CI2 | Конденсатор К73-16-160В-10 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| CI3 | Конденсатор К73-16-250В-0,22 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| CI4 | Конденсатор К73-16-160В-0,47 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| CI5 | Конденсатор К73-16-160В-0,1 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| CI6 | Конденсатор К73-16-160В-0,047 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| CI7, CI8 | Конденсатор К73-16-160В-2,2 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | 2 |
| L1... L4 | Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-355 мкГн ±5 % -В ГИО.477.005 ТУ | 4 |
| L5 | Дроссель Д219В ОЮО.475.013 ТУ | I |
| <u>Резисторы С2-23 ОЖО.467.081 ТУ</u> | | |
| RI | С2-23-0,25-5, I кОм ±5 % - А - В | I |
| R2 | С2-23-0,25-5I Ом ±5 % - А - В | I |
| R3 | С2-23-0,25-24 кОм ±5 % - А - В | I |
| R4 | С2-23-0,25-10 кОм ±5 % - А - В | I |
| R5 | С2-23-0,25-3,6 кОм ±5 % - А - В | I |
| R6 | С2-23-0,25-360 Ом ±5 % - А - В (270...360 Ом) | I |
| R7 | С2-23-0,25-1,5 кОм ±5 % - А - В | I |
| R8 | С2-23-0,25-100 Ом ±5 % - А - В | I |
| R9 | С2-23-0,25-12 кОм ±5 % - А - В | I |
| RI0 | С2-23-0,25-36 кОм ±5 % - А - В | I |
| RII | С2-23-0,25-620 Ом ±5 % - А - В | I |
| RI2 | С2-23-0,25-150 Ом ±5 % - А - В | I |
| RI3 | С2-23-0,25-620 Ом ±5 % - А - В | I |
| RI4 | С2-23-0,25-5I Ом ±5 % - А - В | I |
| TI | Трансформатор ТОТ 99 ОЮО.472.010 ТУ | I |
| V1, V2 | Транзистор 2 Т208Т ЮФ3.365.035 ТУ | 2 |
| V3, V4 | Диод 2 Д 102 Б ТТ3.362.074 ТУ | 2 |
| UZ1 | Преобразователь | I |
| U1... U4 | Приемник отбоя | 4 |
| CI | Конденсатор К73-16-250В-1 мкФ ±20 % -В ОЖО.461.108 ТУ | I |
| C2 | Конденсатор К53-4А-20В-10 мкФ ±20 % -В ОЖО.464.149 ТУ | I |
| K1, K2 | Реле РЭС-64АРС4.569.725 дН0.450.001 ТУ | 2 |
| RI | Резистор С2-23-0,5-10 кОм ±5 % - А - В ОЖО.467.081 ТУ | I |
| V1... V5 | Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ | 5 |
| V6 | Стабилизатор 2С482А СМ3.362.823 ТУ | I |
| Z1, Z2 | Комплект соединительных линий | 2 |
| CI | Конденсатор К73-16-160В-2,2 мкФ ±20 % -В ОЖО.467.108 ТУ | I |
| LI | Дроссель Д219В ОЮО.475.013 ТУ | I |
| RI | Резистор С2-23-0,5-82 кОм ±5 % - А - В ОЖО.467.081 ТУ | I |

| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|---------------------------------------|--|------------|
| R2 | Резистор С2-23-0,25-2,2 кОм $\pm 5\%$ -A -B ОЖ0.467.08I ТУ | I |
| V1 | Транзистор 2T504A аA0.339.II0 ТУ | I |
| V2, V3 | Диод 2Д102Б ТТ3.362.074 ТУ | 2 |
| V4 | Транзистор 2T504A аA0.339.IIOTУ | I |
| V5, V6 | Диод 2Д102Б. ТТ3.362.074 ТУ | 2 |
| UZ2 | <u>Преобразователь</u> | I |
| C1 | Конденсатор К73-16-250В-0,22 мкФ $+20\% -20\%$ -B ОЖ0.46I.I08 ТУ | I |
| C2 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,015 мкФ $+80\% -20\%$ -B ОЖ0.460.043 ТУ | I |
| C3 | Конденсатор К53-4А-20В-10 мкФ $\pm 20\%$ -B ОЖ0.464.I49 ТУ | I |
| C4 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,015 мкФ $+80\% -20\%$ -B ОЖ0.460.043 ТУ | I |
| C5 | Конденсатор К53-4А-20В-10 мкФ $\pm 20\%$ -B ОЖ0.464.I49 ТУ | I |
| C6 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,015 мкФ $+80\% -20\%$ -B ОЖ0.460.043 ТУ | I |
| D1, D2 | Микросхема 140УД7 бк0.347.004 ТУ5 | 2 |
| <u>Резисторы С2-23 ОЖ0.467.08I ТУ</u> | | |
| R1 | C2-23-0,25-3 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R2 | C2-23-0,25-430 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R3 | C2-23-0,25-10 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R4 | C2-23-0,25-68 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R5 | C2-23-0,25-1 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R6 | C2-23-0,25-1,3 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R7 | C2-23-0,25-27 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R8 | C2-23-0,25-8,2 кОм $\pm 5\%$ -A -B | I |
| R9, R10 | C2-23-0,25-100 Ом $\pm 5\%$ -A -B | 2 |
| V1 | Стабилитрон 2С522А СМ3.362.823 ТУ | I |
| V2 | Транзистор 2T630A ЮД3.365.043 ТУ | I |
| V3 | Транзистор 2T208Г ЮД3.365.035 ТУ | I |

Кабель соединительный. Схема электрическая
принципиальная
РВ4.853.330 ЭЭ

| Цель | Конт. | X1 | Конт. | Цель | X2 |
|--------------------|-------|----|-------|--------------------|----|
| Проф.возд-а лин.1 | 1 | 1 | 1 | Проф.возд а лин.1 | |
| Проф.возд-б лин.1 | 2 | 2 | 2 | Проф.возд б лин.1 | |
| Проф.возд а лин.2 | 3 | 3 | 3 | Проф.возд а лин.2 | |
| Проф.возд б лин.2 | 4 | 4 | 4 | Проф.возд б лин.2 | |
| Проф.возд а лин.3 | 5 | 5 | 9 | Проф.возд а лин.3 | |
| Проф.возд б лин.3 | 10 | 6 | 10 | Проф.возд б лин.3 | |
| Проф.возд а лин.4 | 15 | 7 | 15 | Проф.возд а лин.4 | |
| Проф.возд б лин.4 | 16 | 8 | 16 | Проф.возд б лин.4 | |
| Проф.возд а лин.5 | 17 | 9 | 17 | Проф.возд а лин.5 | |
| Проф.возд б лин.5 | 18 | 10 | 18 | Проф.возд б лин.5 | |
| Проф.возд а лин.6 | 6 | 11 | 6 | Проф.возд а лин.6 | |
| Проф.возд б лин.6 | 7 | 12 | 7 | Проф.возд б лин.6 | |
| Проф.возд а лин.7 | 11 | 13 | 11 | Проф.возд а лин.7 | |
| Проф.возд б лин.7 | 12 | 14 | 12 | Проф.возд б лин.7 | |
| Проф.возд а лин.8 | 13 | 15 | 13 | Проф.возд а лин.8 | |
| Проф.возд б лин.8 | 14 | 16 | 14 | Проф.возд б лин.8 | |
| Проф.возд а лин.9 | 19 | 17 | 19 | Проф.возд а лин.9 | |
| Проф.возд б лин.9 | 20 | 18 | 20 | Проф.возд б лин.9 | |
| Проф.возд а лин.10 | 21 | 19 | 21 | Проф.возд а лин.10 | |
| Проф.возд б лин.10 | 22 | 20 | 22 | Проф.возд б лин.10 | |

Кабель соединительный. Схема электрическая
принципиальная
РВ4.853.331 ЭЭ

| Цель | Конт. | X1 | Конт. | Цель | X2 |
|------------------------|-------|----|-------|----------------------|----|
| Проф.возд а РМ | 1 | 1 | 1 | Проф.возд а РМ | |
| Проф.возд б РМ | 2 | 2 | 2 | Проф.возд б РМ | |
| Проф.возд а промеж.лиф | 3 | 3 | 3 | Проф.возд а пром.лиф | |
| Проф.возд б промеж.лиф | 4 | 4 | 4 | Проф.возд б пром.лиф | |
| Проф.возд а пром.лиф | 5 | 5 | 5 | Проф.возд а пром.лиф | |
| Проф.возд б пром.лиф | 6 | 6 | 6 | Проф.возд б пром.лиф | |
| Проф.возд а пром.лиф | 7 | 7 | 7 | Проф.возд а пром.лиф | |
| Проф.возд б пром.лиф | 8 | 8 | 8 | Проф.возд б пром.лиф | |
| Проф.возд а пром.лиф | 9 | 9 | 9 | Проф.возд а пром.лиф | |
| Проф.возд б пром.лиф | 10 | 10 | 10 | Проф.возд б пром.лиф | |


Кабель соединительный. Перечень элементов
РВ4.853.331 ПЭЭ

| Поз. обоз- наче- ние | Наименование | Кол-во |
|-------------------------------|---|--------|
| X1, X2 | Вилка 2РМТ22КИН 10 Ш1В 1В ГЕО.364.126 ТУ | 2 |

Кабель соединительный. Перечень элементов
РВ4.853.330 ПЭЭ

| Поз. обоз- наче- ние | Наименование | Кол-во |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| X1 | Вилка РПО-22 ЛУ ГЕО.364.004 ТУ | I |
| X2 | Розетка РПО-22 "3" ГЕО.364.004 ТУ | I |

Приложение 10
Микротелефон. Схема электрическая принципиальная
РВ3.844.066 ЭЭ



| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол-во |
|--------------------------|--|--------|
| X1 МТ | Вилка 2РМТ 18 КП Э7 Ш1В 1В Микротелефон МТ-50 | I I |

Коммутатор. Таблица соединений. РВ2.И02.020 ТБ

| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | <u>Мгут РВ6.641.296</u> | | |
| I | X3:I--SI.I:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| 2 | X3:2--SI.I:62 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 3 | X3:9--SI.3:aI--S2.4:6I | МГШВ 0,12 ж | Скрученная пара |
| 4 | X3:I0--SI.3:62--S2.4:aI | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 5 | X3:6--SI.6:aI--S2.7:6I | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 6 | X3:7--SI.6:62--S2.7:aI | МГШВ 0,12 ж | Скрученная пара |
| 7 | X3:I3--SI.8:aI--S2.9:6I | МГШВ 0,12 ж | Скрученная пара |
| 8 | X3:I4--SI.8:62--S2.9:aI | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 9 | X3:3--SI.2:aI | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| 10 | X3:4--SI.2:62 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| II | X3:I5--SI.4:aI--S2.5:6I | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| I2 | X3:I6--SI.4:62--S2.5:aI | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I3 | X3:I7--SI.5:aI--S2.6:6I | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I4 | X3:I8--SI.5:62--S2.6:aI | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| I5 | X3:II--SI.7:aI--S2.8:6I | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| I6 | X3:I2--SI.7:62--S2.8:aI | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I7 | X3:I9--SI.9:aI--S2.I0:6I | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| I8 | X3:20--SI.9:62--S2.I0:aI | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I9 | X3:2I--SI.I0:aI--S2.II:6I | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| 20 | X3:22--SI.I0:62--S2.II:aI | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 21 | s2.I:aI--X4:3 | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| 22 | s2.I:6I--X4:4 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 23 | s3.I:aI--X4:5 | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| 24 | s3.I:6I--X4:6 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 25 | s4.I:aI--X4:7 | МГШВ 0,12 ч | Скрученная пара |
| 26 | s4.I:6I--X4:8 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 27 | s5.I:aI--X4:9 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 28 | s5.I:6I--X4:I0 | МГШВ 0,12 ж | Скрученная пара |
| 29 | S2.II:62--AI-XI:B26 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 30 | S2.II:a2--AI-XI:A30 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 31 | S3.II:62--AI-XI:AI9 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 32 | S3.II:a2--AI-XI:A2I | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 33 | S4.II:a2--AI-XI:B30 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 34 | S4.II:62--AI-XI:B25 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 35 | S5.II:a2--AI-XI:B23 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 36 | S5.II:62--AI-XI:B20 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| 37 | A2-X2:A5--SI.I:a3 | МГШВ 0,12 з | |
| 38 | A2-X2:B6-SI.2:a3 | МГШВ 0,12 б | |
| 39 | A2-X2:A20-SI.6:a3 | МГШВ 0,12 б | |
| 40 | A2-X2:A22-SI.I0:a3 | МГШВ 0,12 б | |
| 41 | A2-X2:A2-v5 (-) | МГШВ 0,12 б | |
| 42 | A2-X2:AI7--VI0(-) | МГШВ 0,12 б | |
| 43 | AI-XI:B3I-S2.I2:a3 | МГШВ 0,12 б | |
| 44 | AI-XI:A4-A2-X2:B8 | МГШВ 0,12 б | |
| 45 | AI-XI:EI5-SII:62 | МГШВ 0,12 б | |
| 46 | AI-XI:A28-A3:I2-S5.2:63 | МГШВ 0,12 б | |
| 47 | S5.2:a3-A2-X2:AI0 | МГШВ 0,12 б | |
| 48 | S5.9:a3-A2-X2:B25 | МГШВ 0,12 б | |
| 49 | AI-XI:AI2-X5:2 | МГШВ 0,12 б | |
| 50 | AI-XI:B2--A3:2 | МГШВ 0,12 б | |
| 51 | s 9:Ia--AI-XI:A6-X3:4 | МГШВ 0,12 б | |

| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 52 | A2-X2:A6—SI.3:a3 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 53 | A2-X2:A2I—SI.8:a3 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 54 | A2-X2:A8—AI-XI:A5 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 55 | AI-XI:AI5—SII:aI | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 56 | S2.II:a3—S3.II:aI | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 57 | S4.3:a3—S 5.3:aI | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 58 | A2-X2:Б10—S 5.4:a3 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 59 | S 5.7:a3—A2-X2:A25 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 60 | S4.II:a3—S5.II:aI | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 61 | AI-XI:AI7—S 9:36-X3:3 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 62 | S 2.5:6I—S3.5:6I-S4.5:6I-S5.5:6I | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 63 | S 2.6:6I-S3.6:6I-S4.6:6I-S5.6:6I | МГШВ 0, I2 Б | |
| 64 | S 2.8:6I-S3.8:6I-S4.8:6I-S5.8:6I | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 65 | S2.I0:6I-S3.I0:6I-S4.I0:6I-S5.I0:6I | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 66 | S2.II:6I-S3.II:6I-S4.II:6I-S5.II:6I | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 67 | XT5-XT6-XT4-A3:9-A2-X2:AI-AI-XI:AI | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 68 | A2-X2:67—SI.4:a3 | МГШВ 0, I2 З | |
| 69 | A2-X2:Б22-SI.9:a3 | МГШВ 0, I2 З | |
| 70 | A2-X2:A3— V 3(-) | МГШВ 0, I2 З | |
| 71 | A2-X2:AI8— V 8(-) | МГШВ 0, I2 З | |
| 72 | SI.I0:a2—X4:I-SII:6I | МГШВ 0, I2 З | |
| 73 | S5.I2:a3—AI-XI:A23 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| 74 | A3:6—AI-XI:Б1 | МГШВ 0, I2 З | |
| 75 | A3:I4—S 5.3:63-AI-XI:Б18 | МГШВ 0, I2 З | |
| 76 | S 5.3:a3—A2-X2:6II | МГШВ 0, I2 З | |
| 77 | S 5.5:a3—A2-X2:Б9 | МГШВ 0, I2 З | |
| 78 | S 5.8:a3—A2-X2:Б26 | МГШВ 0, I2 З | |
| 79 | S 5.I0:a3—A2-X2:Б24 | МГШВ 0, I2 З | |
| 80 | AI-XI:AI4—X5:I | МГШВ 0, I2 З | |
| 81 | AI-XI:A2—A3:I | МГШВ 0, I2 З | |
| 82 | S 2.2:63—S 3.2:6I | МГШВ 0, I2 З | |
| 83 | S 3.2:a3—S 4.2:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 84 | S 4.2:63—S 5.2:6I | МГШВ 0, I2 З | |
| 85 | S 2.3:a3—S 3.3:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 86 | S 3.3:63—S 4.3:6I | МГШВ 0, I2 З | |
| 87 | S 4.4:aI—S 3.4:a3 | МГШВ 0, I2 З | |
| 88 | S 3.5:a3—S 4.5:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 89 | S 2.6:a3—S 3.6:aI | МГШВ 0, I2 Б | |
| 90 | S 3.7:a3—S 4.7:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 91 | S 4.6:a3—S 5.6:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 92 | S 3.8:a3—S 4.8:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 93 | S 4.9:aI—S 3.9:a3 | МГШВ 0, I2 З | |
| 94 | S 3.I0:a3—S 4.I0:aI | МГШВ 0, I2 З | |
| 95 | S 8:1a—AI-XI:A8—X3:2 | МГШВ 0, I2 З | |
| 96 | A2-X2:A7—SI.5:a3 | МГШВ 0, I2 Х | |
| 97 | A2-X2:Б2I—SI.7:a3 | МГШВ 0, I2 Х | |
| 98 | A2-X2:Б1— V I(-) | МГШВ 0, I2 Х | |
| 99 | A2-X2:Б3— V 4(-) | МГШВ 0, I2 Х | |
| I00 | A2-X2:Б17— V 6(-) | МГШВ 0, I2 Ч | |
| I01 | A2-X2:Б18— V 9(-) | МГШВ 0, I2 Х | |
| I02 | S3.I2:a3—AI-XI:A22 | МГШВ 0, I2 Х | |
| I03 | S 4.I2:a3—AI-XI:A29 | МГШВ 0, I2 Ч | |
| I04 | S 9:2a—AI-XI:Б17 | МГШВ 0, I2 Х | |
| I05 | AI-XI:AI3—X5:4—S I0:aI | МГШВ 0, I2 Х | |
| I06 | U I:4—A3:4—XT2—SII:63—SII:a2 | МГШВ 0, I2 Х | |
| I07 | S 8:2a—AI-XI:A27 | МГШВ 0, I2 Ч | |

| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|---|----------------|------------|
| I08 | S 5.6:a3—A2-X2:A9 | МГШВ 0,12 ж | |
| I09 | s 5.II:a3—A2-X2:A24 | МГШВ 0,12 ж | |
| II0 | AI-XI:Б3—Х5:5 | МГШВ 0,12 ж | |
| III | AI-XI:Б16—A3:I5— UI:2 | МГШВ 0,12 ж | |
| II2 | S 4.3:63—S5.3:6I | МГШВ 0,12 ж | |
| II3 | S 5.2:aI—S4.2:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| II4 | S 4.2:6I—S3.2:63 | МГШВ 0,12 ж | |
| II5 | S 3.2:aI—S2.2:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| II6 | S 2.3:63—S3.3:6I | МГШВ 0,12 Б | |
| II7 | S 3.3:a3—S4.3:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| II8 | S 4.4:a3—S5.4:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| II9 | S 2.5:a3—S3.5:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I20 | S 3.6:a3—S4.6:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I21 | S 4.5:a3—S5.5:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I22 | S 5.7:aI—S4.7:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I23 | S 4.8:a3—S5.8:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I24 | S 5.9:aI—S4.9:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I25 | S 4.I0:a3—S5.I0:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I26 | S 4.II:aI—S3.II:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I27 | S 3.I0:aI—S2.I0:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I28 | S 2.9:a3—S3.9:aI | МГШВ 0,12 ж | |
| I29 | S 3.8:aI—S2.8:a3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I30 | S 2.7:a3—S3.7:aI | МГШВ 0,12 Б | |
| I31 | S 3.4:aI—S2.4:a3 | МГШВ 0,12 Б | |
| I32 | AI-XI:Б4-s6:I | МГШВ 0,12 ж | |
| I33 | S6:2—A3:7 | МГШВ 0,12 ж | |
| I34 | A3:II—AI-XI:Б24 | МГШВ 0,12 ж | |
| I35 | AI-XI:Б2I—A3:I3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I36 | s8:I6—S 2.2:6I—AI-XI:Б28 | МГШВ 0,12 ж | |
| I37 | X3:I—AI-XI:Б29—S8:36 | МГШВ 0,12 ж | |
| I38 | S8:3a—S2.2:aI— AI-XI:A7 | МГШВ 0,12 З | |
| I39 | AI-XI:Б19—S 2.3:6I—S 9:6I | МГШВ 0,12 ж | |
| I40 | S 9:3a—S2.3:aI—AI-XI:Б7 | МГШВ 0,12 ж | |
| I41 | S 2.4:6I—S3.4:6I—S 4.4:6I—S5. 4:6I | МГШВ 0,12 ж | |
| I42 | S 5.7:6I—S4.7:6I—S3.7:6I—S2.7:6I | МГШВ 0,12 З | |
| I43 | S 2.9:6I—S3.9:6I—S4.9:6I—S5. 9:6I | МГШВ 0,12 ж | |
| I44 | A2-X2:Б4—V2(-) | МГШВ 0,12 С | |
| I45 | A2-X2:Б19—V7(-) | МГШВ 0,12 С | |
| I46 | A2-X2:Б2—AI-XI:АII-VII(-) — V I2(-) — V I3(-) — V I4(-) — S7:I | МГШВ 0,12 С | |
| I47 | AI-XI:A3-SI.I0:6I-S2.I2:aI- —S3.I2:aI-S4:I2:aI-S5.I2:aI- — XT3:2-A3:5-A3:I0-UI:3- — X5:3—X4:2—XTI-SIO:a2- — SII:a3—X3:8 | МГШВ 0,12 К | |
| I48 | S I.I:63—VI(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I49 | S I.2:63—V2(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I50 | S I.3:63—V3(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I51 | S I.4:63—V4(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I52 | S I.5:63—V 5(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I53 | S I.6:63—V 6(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I54 | S I.7:63—V 7(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I55 | S I.8:63—V 8(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I56 | S I.9:63—V 9(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I57 | S I.I0:63—V 10(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I58 | AI-XI:A26—V II(+) | МГШВ 0,12 К | |

| Обозначение провода | Соединение | Данные провода | Примечание |
|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
| I59 | AI-XI:AI8—V I2(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I60 | AI-XI:A24— V I3(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I61 | AI-XI:A20— V I4(+) | МГШВ 0,12 К | |
| I62 | S 7:2—XT3:I— A3:8 — X3:5 | МГШВ 0,12 С | |
| I63 | U I:I— UI:4 | МГШВ 0,12 Ж | |
| <u>Провода</u> | | | |
| I | S 2.I:a2—S 2.2:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 2 | S 2.2:62—S 2.3:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 3 | S 2.3:62—S 2.4:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 4 | S 2.4:62—S 2.5:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 5 | S 2.5:62—S 2.6:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 6 | S 2.6:62—S 2.7:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 7 | S 2.7:62—S 2.8:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 8 | S 2.8:62—S 2.9:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 9 | S 2.9:62—S 2.I0:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I0 | S 2.I0:62—S 2.II:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| II | S 3.I:a2—S 3.2:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I2 | S 3.2:62—S 3.3:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I3 | S 3.3:62—S 3.4:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I4 | S 3.4:62—S 3.5:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I5 | S 3.5:62—S 3.6:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I6 | S 3.6:62—S 3.7:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I7 | S 3.7:62—S 3.8:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I8 | S 3.8:62—S 3.9:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| I9 | S 3.9:62—S 3.I0:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 20 | S 3.I0:62—S 3.II:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 2I | S 4.I:a2—S 4.2:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 22 | S 4.2:62—S 4.3:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 23 | S 4.3:62—S 4.4:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 24 | S 4.4:62—S 4.5:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 25 | S 4.5:62—S 4.6:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 26 | S 4.6:62—S 4.7:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 27 | S 4.7:62—S 4.8:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 28 | S 4.8:62—S 4.9:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 29 | S 4.9:62—S 4.I0:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 30 | S 4.I0:62—S 4.II:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 3I | S 5.I:a2—S 5.2:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 32 | S 5.2:62—S 5.3:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 33 | S 5.3:62—S 5.4:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 34 | S 5.4:62—S 5.5:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 35 | S 5.5:62—S 5.6:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 36 | S 5.6:62—S 5.7:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 37 | S 5.7:62—S 5.8:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 38 | S 5.8:62—S 5.9:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 39 | S 5.9:62—S 5.I0:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 40 | S 5.I0:62—S 5.II:62 | МГШВ 0,12 Б | |
| 4I | S 2.I:62—S 2.2:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 42 | S 2.2:a2—S 2.3:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 43 | S 2.3:a2—S 2.4:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 44 | S 2.4:a2—S 2.5:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 45 | S 2.5:a2—S 2.6:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 46 | S 2.6:a2—S 2.7:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 47 | S 2.7:a2—S 2.8:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 48 | S 2.8:a2—S 2.9:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 49 | S 2.9:a2—S 2.I0:a2 | МГШВ 0,12 З | |
| 50 | S 2.I0:a2—S 2.II:a2 | МГШВ 0,12 З | |

| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|-------------------|----------------|------------|
| 51 | S3.1:a2—S3.2:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 52 | S3.2:a2—S3.3:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 53 | S3.3:a2—S3.4:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 54 | S3.4:a2—S3.5:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 55 | S3.5:a2—S3.6:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 56 | S3.6:a2—S3.7:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 57 | S3.7:a2—S3.8:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 58 | S3.8:a2—S3.9:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 59 | S3.9:a2—S3.10:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 60 | S3.10:a2—S3.11:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 61 | S4.1:a2—S4.2:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 62 | S4.2:a2—S4.3:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 63 | S4.3:a2—S4.4:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 64 | S4.4:a2—S4.5:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 65 | S4.5:a2—S4.6:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 66 | S4.6:a2—S4.7:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 67 | S4.7:a2—S4.8:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 68 | S4.8:a2—S4.9:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 69 | S4.9:a2—S4.10:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 70 | S4.10:a2—S4.11:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 71 | S5.1:a2—S5.2:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 72 | S5.2:a2—S5.3:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 73 | S5.3:a2—S5.4:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 74 | S5.4:a2—S5.5:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 75 | S5.5:a2—S5.6:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 76 | S5.6:a2—S5.7:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 77 | S5.7:a2—S5.8:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 78 | S5.8:a2—S5.9:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 79 | S5.9:a2—S5.10:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 80 | S5.10:a2—S5.11:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 81 | SI.1:a2—SI.2:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 82 | SI.2:a2—SI.3:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 83 | SI.3:a2—SI.4:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 84 | SI.4:a2—SI.5:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 85 | SI.5:a2—SI.6:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 86 | SI.6:a2—SI.7:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 87 | SI.7:a2—SI.8:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 88 | SI.8:a2—SI.9:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 89 | SI.9:a2—SI.10:a2 | МГШВ 0,12 3 | |
| 90 | SI.1:a1—SI.2:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 91 | SI.2:a1—SI.3:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 92 | SI.3:a1—SI.4:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 93 | SI.4:a1—SI.5:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 94 | SI.5:a1—SI.6:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 95 | SI.6:a1—SI.7:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 96 | SI.7:a1—SI.8:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 97 | SI.8:a1—SI.9:a1 | МГШВ 0,12 K | |
| 98 | SI.9:a1—SI.10:a1 | МГШВ 0,12 K | |

Щиток линейный. Перечень элементов. РВЗ.620.002 ПЭЗ

| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|------------------|--|------------|
| FI...FI0 | Разрядник РБ-5 дФ3.393.001 ТУ | 10 |
| XI | Вилка РП10-22 ГЕ0 364.004 ТУ | 1 |
| XT1...XT20 | Клемма РВ6.625.051 | 20 |
| XT21 | Зажим малогабаритный ЗМ3 га0.483.000 ТУ | 1 |
| AI | Фильтр РВ5.212.080 | 1 |
| CI...C4 | Конденсатор К73-16-160В-0,1 мкФ ±20 % -В ОЖ0.461.108 ТУ | 4 |
| LI...L4 | Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-355 мкГн ±5 % -В ГИ0.477.005 ТУ | 4 |








Щиток линейный. Таблица соединений. РВЗ.620.002 ТВ

| Обозначение провода | Соединение | Данные провода | Примечание |
|---------------------|---|----------------|-----------------|
| | <u>Жгут РВ6.641.297</u> | | |
| 1 | XT1-- FI:1--AI:I | МГШВ 0,12 ж | |
| 2 | XT2-- FI:2--AI:2 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 3 | XT3--F2:I--AI:3 | МГШВ 0,12 ж | |
| 4 | XT4--F2:2--AI:4 | МГШВ 0,12 з | |
| 5 | XT5--F3:I--XI:9 | МГШВ 0,12 ж | |
| 6 | XT6--F3:2--XI:10 | МГШВ 0,12 з | |
| 7 | XT7--F4:I--XI:15 | МГШВ 0,12 ж | |
| 8 | XT8--F4:2--XI:16 | МГШВ 0,12 з | |
| 9 | XT9--F5:I--XI:17 | МГШВ 0,12 ж | |
| 10 | XT10--F5:2--XI:18 | МГШВ 0,12 з | |
| II | XT11-F6:I--XI:6 | МГШВ 0,12 б | |
| I2 | XT12--F6:2--XI:7 | МГШВ 0,12 з | |
| I3 | XT13--F7:I--XI:II | МГШВ 0,12 ж | |
| I4 | XT14--F7:2--XI:I2 | МГШВ 0,12 з | |
| I5 | XT15--F8:I--XI:I3 | МГШВ 0,12 ж | |
| I6 | XT16--F8:2--XI:I4 | МГШВ 0,12 з | |
| I7 | XT17--F9:I--XI:I9 | МГШВ 0,12 ж | |
| I8 | XT18--F9:2--XI:20 | МГШВ 0,12 з | |
| I9 | XT19--FI0:I--XI:21 | МГШВ 0,12 ж | |
| 20 | XT20--FI0:2--XI:22 | МГШВ 0,12 з | |
| 21 | FI:3--F2:3--F3:3--F4:3--F5:3--F6:3--F7:3--F8:3--F9:3--FI0:3--AI:6--XT21 | МГШВ 0,12 ч | |
| 22 | AI:5--XI:I | МГШВ 0,12 з | |
| 23 | AI:7--XI:2 | МГШВ 0,12 б | |
| 24 | AI:8--XI:3 | МГШВ 0,12 б | |
| 25 | AI:9--XI:4 | МГШВ 0,12 ч | |

ЛИСТ ОПЕЧАТОК

| Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать |
|------|---|---------------------|--------------------|
| 3 | 1 ^{ый} столбец 4 сверху | пользования ИМИ | использования при |
| " | 2 ^{ой} столбец 10 снизу | внешним, телефонным | внешним телефонным |
| 5 | 16 ^{ый} столбец 7 сверху | линейный". | линейный |
| " | 20 ^{ый} столбец 10 сверху | промеж. линии | промеж. линии |
| 6 | 20 ^{ый} столбец 24 сверху | насти, задающий | насти. задающий |
| 7 | 2 ^{ой} столбец 4 сверху 18 снизу | V1, V2 пробод с | L1, L2 пробод а |
| 8 | 2 ^{ой} столбец 15 снизу | пробода | пробод а |
| | 13 снизу | 02, кнопки | 02 кнопки |
| | 10 снизу | 52, кнопки | 52 кнопки |
| | 7 снизу | 02, кнопки | 02 кнопки |
| | 6 снизу | 52, кнопки | 52 кнопки |
| | 4 снизу | 02, кнопки | 02 кнопки |
| | 3 снизу | 02, кнопки | 02 кнопки |
| | 2 снизу | 52, кнопки | 52 кнопки |

продолжение



| Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать |
|------|----------------------------|--|--|
| 17 | табл. к прилож.8 | 1... 10 | UZ 1... 10 |
| 18 | 12 сверху | K 73-16-160B-10МКФ±20%-В | K 73-16-160B-10МКФ±20%-В |
| " | 26 сверху | R 6 | R 6* |
| " | 14 снизу | 2T 208 T | 2T 208Г |
| 22 | 17 сверху | A2-X2:δ7-S1.4:03 | A2-X2:δ7-S1.4:03 |
| | Вкладка № 1/1, 1/2, 1/3 |   |   |
| | Вкладка № 1/1 |   |   |
| | Вкладка № 3 | | |

продолжение

| Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать |
|------|-------------|---|---|
| | Вкладка N5 | <p style="text-align: center;">S1.11</p> <p style="text-align: center;">S1.10 S1.9 S1.8 S1.7 S1.6</p> <p style="text-align: center;">S1.5 S1.4 S1.3 S1.2 S1.1</p> | <p style="text-align: center;">S1.11</p> <p style="text-align: center;">S1.10 S1.9 S1.8 S1.7 S1.6</p> <p style="text-align: center;">S1.5 S1.4 S1.3 S1.2 S1.1</p> |
| | Вкладка N10 | <p style="text-align: center;">Ⓐ - ЧЕРНЫЙ</p> | <p style="text-align: center;">Ⓐ - ЧЕРНЫЙ</p> <p style="text-align: center;">Ⓑ - БЕЛЫЙ</p> |
| | Вкладка N12 | <p style="text-align: center;">Ⓐ - СИНИЙ</p> | <p style="text-align: center;">Ⓐ - СИНИЙ</p> |
| | Вкладка N2 | <p style="text-align: center;">10 S10 75</p> | <p style="text-align: center;">10 S10 75</p> |

ЛИСТ ОПЕЧАТОК

| Стр. | Строка | Напечатано | Следует читать |
|------|---|------------|----------------|
| 7 | 1 ^{ый} столбец 13 сверху | K 1.1 | K 1.2 |
| 7 | 2 ^{ой} столбец 18 снизу | провод с | провод с |
| 8 | 1 ^{ый} столбец 26 сверху вкл/дкн/з | δ лин. 1 | δ лин. 3 |



Шиток линейный. Перечень элементов. РВ3.620.003 ПЭЗ


| Поз. обозначение | Наименование | Количество |
|------------------|---|------------|
| FI...FI0 | Разрядник РВ-5 дФ3.393.001 ТУ | 10 |
| FU1 | Вставка плавкая ВП-1 0,25 А 250 В ОИ0.480.003 ТУ | 1 |
| J1, L2 | Дроссель Д219НВ ОИ0.475.013 ТУ | 2 |
| X1 | Вилка РН10-22Л ГЕ0.364.004 ТУ | 1 |
| X2 | Вилка 2РМТ14Б4Ш1В1 в ГЕ0.364.126 ТУ | 1 |
| X3 | Розетка 2РМТ27Б24Г1В1 в ГЕ0.364.126 ТУ | 1 |
| XT1...XT20 | Клемма РВ6.625.051 | 20 |
| XT21 | Зажим малогабаритный ЗМ3 га0.483.000 ТУ | 1 |
| AI | <u>Стабилизатор РВ5.209.773</u> | 1 |
| CI, C2 | Конденсатор КМ-56-Н90-0,015 мкФ $\pm 20\%$ -В ОЖ0.460.043 ТУ | 2 |
| C3, C4 | Конденсатор К53-4А-20В-22 мкФ $\pm 20\%$ -В ОЖ0.464.149 ТУ | 2 |
| RI | Резистор С2-23-0,5-620 Ом $\pm 5\%$ -А -В ОЖ0.467.081 ТУ | 1 |
| V1 | Диод 2Д102Б ТТ3.362.074 ТУ | 1 |
| V2 | Транзистор 2Т630А 10Ф3.365.043 ТУ | 1 |
| V3 | Стабилитрон 2С510А СМ3.362.823 ТУ | 1 |
| A2 | <u>Фильтр РВ5.212.080</u> | 1 |
| CI...C4 | Конденсатор К73-16-160В-0,1 мкФ $\pm 20\%$ -В ОЖ0.461.108 ТУ | 4 |
| LI...L4 | Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-355 МкГн $\pm 5\%$ В ГИ0.477.005 ТУ | 4 |

Шиток линейный. Таблица соединений. РВ3.620.003 ТБ

| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | <u>Хгут РВ6.641.306</u> | | |
| I | XT1—FI:1—A2:1—X3:1 | МГШВ 0,12 ж | |
| 2 | XT2—FI:2—A2:2—X3:2 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 3 | XT3—F2:1—A2:3—X3:3 | МГШВ 0,12 ж | |
| 4 | XT4—F2:2—A2:4—X3:4 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 5 | XT5—F3:1—XI:9—X3:5 | МГШВ 0,12 ж | |
| 6 | XT6—F3:2—XI:10—X3:6 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 7 | XT7—F4:1—XI:15—X3:7 | МГШВ 0,12 б | |
| 8 | XT8—F4:2—XI:16—X3:8 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| 9 | XT9—F5:1—XI:17—X3:9 | МГШВ 0,12 ж | |
| 10 | XT10—F5:2—XI:18—X3:10 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| II | XT11—F6:1—XI:6—X3:II | МГШВ 0,12 ж | |
| 12 | XT12—F6:2—XI:7—X3:I2 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I3 | XT13—F7:1—XI:II—X3:I3 | МНШВ 0,12 ж | |
| I4 | XT14—F7:2—XI:I2—X3:I4 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| I5 | XT15—F8:1—XI:I3—X3:I5 | МГШВ 0,12 с | |
| I6 | XT16—F8:2—XI:I4—X3:I6 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |
| I7 | XT17—F9:1—XI:I9—X3:I7 | МГШВ 0,12 ж | |
| I8 | XT18—F9:2—XI:20—X3:I8 | МГШВ 0,12 б | Скрученная пара |
| I9 | XT19—FI0:1—XI:21—X3:I9 | МГШВ 0,12 ж | |
| 20 | XT20—FI0:2—XI:22—X3:20 | МГШВ 0,12 з | Скрученная пара |


| Обозначение провода | Соединения | Данные провода | Примечание |
|---------------------|--|----------------|-----------------|
| 21 | AI:2—XI:8 | МГШВ 0,12 К | |
| 22 | AI:I—XI:5 | МГШВ 0,12 С | Скрученная пара |
| 23 | FUI:I—X2:I | МГШВ 0,12 К | |
| 24 | L2:I—X2:2 | МГШВ 0,12 С | |
| 25 | FI:3—F2:3—F3:3—F4:3— —F5:3—F6:3—F7:3— —F8:3—F9:3—FI0:3— —AI:5—A2:6—XT2I | МГШВ 0,12 Ч | |
| 26 | A2:5—XI:I | МГШВ 0,12 Ж | |
| 27 | A2:7—XI:2 | МГШВ 0,12 Б | Скрученная пара |
| 28 | A2:8—XI:3 | МГШВ 0,12 Б | |
| 29 | A2:9—XI:4 | МГШВ 0,12 Ч | Скрученная пара |
| 30 | LI:I—FUI:2 | МГШВ 0,12 К | |
| 31 | LI:2—AI:4 | МГШВ 0,12 К | |
| 32 | L2:2—AI:3 | МГШВ 0,12 С | |


Коммутатор П-193М2. Схема электрическая
для магистральной линии. РБ2.И02.019.22



Внешторгиздат. Изд. № ISO 643
Вып. № Г/1
БДК. Зак. 3828

РБ2.И02.019 -01
РБ3.620.002
РБ3.620.003




Компьютер. Схема электрическая принципиальная
РВ2.102.020 33

Внешняя схема. Изд. № 10964ac
Бланка № 2


Приложение 6

Нчейка ЛПВ. Схема электрическая принципиальная

РБ5.029.002 33




Внешторгиздат.Изд.№ И09648с
Вкладка № 3
ВТИ.Зак. 3828



Приложение 12



Коммутатор Il-19ЭМ2. Габаритный чертеж
РВ2.012.019 Г4

Рис. 1



Вид упаковки изображен без
запасек и втулок.

Рис. 2




| Обозначение | Рис. | Масса |
|-------------|------|-------|
| РВ2.012.019 | 1 | 12.7 |
| -01 | 2 | 13.3 |

Внешпотребл. Изд. № 1096490
Вкладка № 6
ВМ. Зак. № 3828

Приложение I3


Плата. Маркировочный чертеж. РБ5.209.694 И7



Внешторгиздат.Изд.№ I09648с
Вып. № 5
ВТУ.Зак. 3628

Приложение 14


Платы. Маркировочный чертеж. РБ5.209.695 И7



Бланк маркировки плат. Изд. № 109643с
Вып.дата № 8
БТИ. Зак. 3828

Приложение I5


Шагок линейный. Схема электрическая принципиальная
PB3.620.002 Э3



Внешторгиздат. Изд. № 10964ЭС
Беларусь № 9
ВТИ. Зак. 3828

Приложение I6


Шниток линейный. Электромонтажный чертеж.
РВЗ.620.002 МЭ




Внешторгиздат.Изд.№ 10964с
Вкладка № 10
ВТИ. Зак. 3828

Приложение I7

Шиток линейный. Схема электрическая
принципиальная
FB3.620.003 33



Внешторгиздат.Изд.№ 109649с
Бюлл.Зар. № I
Вкладка № I
БТМ.Зар. 3828



Условные обозначения
расчетных приборов

- Ⓐ — Желтый
- Ⓑ — Зеленый
- Ⓒ — Серый
- Ⓓ — Красный
- Ⓔ — Синий

