

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Б5-43, Б5-44, Б5-45**

**Техническое описание
и инструкция по эксплуатации
3.233-219 ТО**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Б5-43, Б5-44, Б5-45

Техническое описание
и инструкция по эксплуатации
3.233.219 ТО

СССР МАШПРИБОРИНТОРГ МОСКВА

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения работы источников питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45, Б5-43/1, Б5-44/1, Б5-45/1. Приборы Б5-43, Б5-44, Б5-45 отличаются от приборов Б5-43/1, Б5-44/1, Б5-45/1 наличием разъема дистанционного управления, выходным напряжением и током.

В дальнейшем упоминаются только приборы Б5-43, Б5-44, Б5-45.

ТО содержит описание устройства и принципа действия источников питания постоянного тока, технические характеристики, указания по эксплуатации и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей источников питания постоянного тока.

В ТО приняты следующие обозначения:

$U_{\text{уст}}$ — устанавливаемое значение выходного напряжения;

U_{max} — максимальное напряжение прибора;

$I_{\text{уст}}$ — устанавливаемое значение выходного тока;

I_{max} — максимальное значение выходного тока приборов;

$R_{\text{н}}$ — сопротивление нагрузки прибора.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Источники питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45 (рис 1.) предназначены для питания радиотехнических устройств постоянным напряжением.

1.2. Источники питания постоянного тока могут работать в лабораторных условиях.

Рабочие условия:

температура окружающего воздуха от 278 до 313 К (от 5 до 40 °C);

относительная влажность до (90—95) % при температуре 303 К (30 °C);

атмосферное давление 750 ± 30 мм рт. ст.;

напряжение сети 320 ± 22 В;



Рис. 1. Источники питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Приборы работают в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока.

2.2. Пределы установления выходных напряжений и токов указаны в табл. 1.

Таблица 1

Тип прибора	Предел установки выходного напряжения, В	Предел установки выходного тока, А
Б5-43	0,01—9,99	0,01—1,99
Б5-44	0,1—29,9	0,001—0,999
Б5-45	0,1—49,9	0,001—0,499

2.3. Выходное напряжение приборов регулируется следующими ступенями:

- через 10 мВ — для прибора Б5-43;
- через 100 мВ — для приборов Б5-44, Б5-45.

2.4. Выходной ток приборов регулируется ступенями:

- через 1 мА для приборов Б5-44, Б5-45;
- через 10 мА для прибора Б5-43.

2.5. Основная погрешность установки выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не превышает следующих значений $\pm(0,5\% U_{\text{уст}} + 0,1\% U_{\text{max}})$ В.

2.6. Основная погрешность установки выходного тока в режиме стабилизации тока не превышает следующих значений $\pm(1,0\% I_{\text{уст}} + 0,2\% I_{\text{max}})$ А.

2.7. Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации напряжения не превышает следующих значений:

$\pm 0,01\%$ — за 1—20 с;

$\pm 0,01\%$ — за 5 мин.

2.8. Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации тока не превышает следующих значений:

$\pm 0,05\%$ — за 1—20 с;

$\pm 0,05\%$ — за 5 мин.

2.9. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации напряжения не превышает следующих значений:

$\pm 0,05\%$ — за 1—20 с;

$\pm 0,05\%$ — за 5 мин.

2.10. Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока не превышает следующих значений:

$\pm 0,1\% I_{\text{max}}$ — за 1—20 с;

$\pm 0,1\% I_{\text{max}}$ — за 5 мин.

2.11. Пульсации выходного напряжения приборов в режиме стабилизации напряжения не превышают 1 мВ эффективного значения.

2.12. Пульсации выходного тока прибора в режиме стабилизации тока не превышают $0,2\% I_{\text{max}}$ эффективного значения.

2.13. Дополнительная погрешность выходного напряжения при изменении температуры 283 К на (10°C) в режиме стабилизации напряжения не превышает $1/2$ основной погрешности, указанной в п. 2.5.

2.14. Дополнительная погрешность выходного тока при изменении температуры на 283 К (10°C) в режиме стабилизации тока не превышает $1/2$ основной погрешности, указанной в п. 2.6.

2.15. Дрейф выходного напряжения за 8 ч непрерывной работы и за любые 10 мин, исключая время самопрогрева, не превышает величины основной погрешности, указанной в п. 2.5.

2.16. Дрейф выходного тока за 8 ч непрерывной работы и за любые 10 мин, исключая время самопрогрева, не превышает величины основной погрешности, указанной в п. 3.6 ТО.

2.17. Приборы Б5-43, Б5-44, Б5-45 имеют ручное (с передней панели) и дистанционное управление выходными напряжениями и выходными токами, а приборы Б5-43/1, Б5-44/1, Б5-45/1 — только ручное управление.

Дистанционное управление осуществляется замыканием контактов 2—13 и 18—29 разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ на контакт 50 ОБЩИЙ того же разъема. Номера контактов разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и соответствующие величины выходных напряжений и токов, получаемые при их замыкании, приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2

Устанавливаемое значение выходного напряжения, В	Номера контактов разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ														
	B5-43	B5-44	B5-45	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,01	0,1	0,1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,02	0,2	0,2		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,04	0,4	0,4		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,08	0,8	0,8		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,1	1,0	1,0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0,2	2,0	2,0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0,4	4,0	4,0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0,8	8,0	8,0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1,0	10,0	10,0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2,0	20,0	20,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4,0	—	40,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8,0	—	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Примечание. 1 — обозначает замыкание указанного контакта на контакт 50 ОБЩИЙ разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Таблица 3

Устанавливаемое значение выходного тока, А	Номера контактов разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ														
	B5-43	B5-44	B5-45	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0,01	0,001	0,001		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,02	0,002	0,002		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,04	0,004	0,004		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,08	0,008	0,008		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,1	0,01	0,01		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0,2	0,02	0,02		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0,4	0,04	0,04		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0,8	0,08	0,08		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1,0	0,1	0,1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
—	0,2	0,2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
—	0,4	0,4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
—	0,8	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Примечание. 1 — обозначает замыкание указанного контакта на контакт 50 ОБЩИЙ разъема ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

2.18. В приборах предусмотрена защита от перегрузок и коротких замыканий на выходе прибора путем автоматического перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот.

2.19. Максимальное время установления выходного напряжения от нуля до 0,9 максимального значения с момента подачи управляющей команды не превышает 100 мс.

2.20. Полное выходное сопротивление в режиме стабилизации напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц не превышает 0,5; 2; 4 Ом для приборов Б5-43, Б5-44, Б5-45 соответственно.

2.21. Допустимый коэффициент модуляции не превышает 5% в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц в режиме стабилизации напряжения.

2.22. Максимальный выброс выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока не превышает следующих значений:

2 В для приборов Б5-43, Б5-44;

5 В для прибора Б5-45.

Количество выбросов не превышает 5. Время установления выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 в режиме стабилизации напряжения не превышает 100 мс.

2.23. Приборы допускают последовательно соединение двух однотипных приборов в режиме стабилизации напряжения.

2.24. Приборы обеспечивают производственно-эксплуатационный запас не менее 20% по следующим выходным параметрам:

— погрешности установки выходного напряжения;

— погрешности установки выходного тока;

— нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации напряжения;

— нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации тока;

— нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации напряжения;

— нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока;

пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения;

пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока.

2.25. Электрическая изоляция выходных цепей выдерживает без пробоя испытательное напряжение 250 В постоянного тока (для Б5-43, Б5-44) и 500 В (для Б5-45).

Сопротивление изоляции указанных цепей прибора относительно корпуса не менее 200, 5, 1 МОм соответственно для нормальных условий, повышенных рабочих температур и влажности.

Электрическая изоляция между любым из контактов разъема сетевого кабеля и корпусом прибора выдерживает без пробоя испытательное напряжение 1500 В переменного напряжения. Величины испытательных напряжений после испытаний на влагостойкость должны устанавливаться с коэффициентом 0,6.

- 2.26. Любая выходная клемма прибора заземляется.
- 2.27. Приборы обеспечивают свои технические характеристики в пределах норм через 30 мин после включения.
- 2.28. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В, частотой $50 \pm 0,5$ Гц и содержанием гармоник до 5%.
- 2.29. Мощность, потребляемая прибором, не превышает 150 ВА.
- 2.30. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 8 ч.
- 2.31. Прибор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, указанных в пп. 2.1—2.30 ТО в рабочих условиях эксплуатации (п. 1.2 ТО).
- 2.32. Прибор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, указанных в пп. 2.1—2.20 ТО после пребывания в предельных условиях (температура окружающей среды от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$) и последующей выдержки в нормальных или рабочих условиях в течение 2 ч.
- 2.33. Наработка на отказ — 4800 ч.
- 2.34. Срок службы прибора — 5 лет, технический ресурс — 5000 ч.
- 2.35. Габаритные размеры прибора $326 \times 236 \times 93$ мм.
Габаритные размеры транспортной тары $564 \times 346 \times 262$ мм.
- 2.36. Масса прибора — 7 кг.
Масса приборов в транспортной таре — 12 кг.

3. СОСТАВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1. Состав источника питания постоянного тока представлен в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Источник питания постоянного тока	3.233.219	1	
Шнур соединительный	4.860.159	1	Шнур питания
Плата коммутационная	3.662.192	1	
Лампа			
СМН 10-55-2	160.535.014-80	2	
Вставка плавкая			
ВП2Б-1			
2 А 250 В	0.481.005	5	
Техническое описание, инструкция по эксплуатации	3.233.219 ТО	1	
Формуляр	3.233.219 ФО	1	

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

4.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1.1. Источники питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45 представляют собой компенсационные стабилизаторы с последовательным включением регулирующего элемента и усилителя обратной связи. Они могут работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока. Все источники питания постоянного тока выполнены по единой схеме, отличающейся лишь типами комплектующих изделий.

4.1.2. Структурная схема источника питания постоянного тока приведена на рис. 2.

Схема состоит из следующих составных частей:

- дистанционное регулирование напряжения и тока;
- ручное регулирование напряжения и тока;
- гальванические развязки;
- измерительные мосты напряжения и тока;
- усилители обратной связи;
- схема ИЛИ;
- цепи питания;
- выпрямитель;
- фильтр;
- регулирующий элемент.

Принцип действия прибора следующий. В режиме стабилизации напряжения выходное напряжение прибора в измерительном мосте сравнивается с опорным напряжением. Сигнал ошибки поступает на вход усилителя обратной связи, где усиливается до необходимой величины и подается через схему ИЛИ в фазе, при которой напряжение на выходе прибора поддерживается с заданной точностью. В режиме стабилизации тока с опорным напряжением сравнивается напряжение, пропорциональное выходному току. Сигнал рассогласования усиливается и через схему ИЛИ подается на регулирующий элемент. Управление выходным напряжением и выходным током производится изменением соотношения сопротивлений плеч измерительных мостов.

С целью обеспечения возможности ручного и дистанционного управления выходным напряжением и выходным током в приборах использованы два цифровых аналоговых преобразователя (ЦАП), которые обеспечивают преобразование цифровой информации, поступающей либо с передней панели прибора, либо от любого управляющего устройства через разъем (дистанционное управление) (ДУ), на задней панели прибора, в аналоговую величину сопротивлений, вводимых в измерительные мосты. Переключение сопротивлений осуществляется с помощью электромагнитных реле, которые обеспечивают одновременно и гальванические развязки выходных цепей прибора.

Схема ИЛИ обеспечивает переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.




Рис. 2. Схема структурная источников питания постоянного тока

4.2. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

4.2.1. Схема электрическая принципиальная источников питания постоянного тока приведена в приложении 2.

4.2.2. Напряжение сети 220 В частотой 50 Гц подается через разъем Ш1 на первичную обмотку трансформатора, обеспечивающего необходимое напряжение на входе стабилизатора и питание вспомогательных схем. С трансформатора переменное напряжение поступает на выпрямительный мост Д1-Д4 и емкостной фильтр С2-С5. С фильтра напряжение поступает на регулирующий элемент.

4.2.3. Регулирующий элемент предназначен для поддержания напряжения на выходе прибора с заданной точностью.

На регулирующем элементе рассеивается мощность, определяемая разностью напряжений между выходом и входом стабилизатора и током нагрузки стабилизатора. Регулирующий элемент выполнен по схеме составного транзистора. Транзистор Т3 типа КТ602А расположен на плате 3.662.877, транзисторы Т2 типа КТ806В и Т4 типа КТ808А — на радиаторе.

Для снижения мощности рассеивания на регулирующем элементе параллельно ему выполнен буферный каскад на транзисторах Т1, Т3 и резисторах R1, R2, R3. При достижении током нагрузки установленной величины, определяемой прямым напряжением на диоде Д5 и резистором R2, транзисторы Т1, Т3 открываются и пропускают часть нагрузочного тока через резисторы R1-R3.

Конденсаторы С6-С9 (плата 3.662.746) обеспечивают устойчивость синхронизации. Резисторы R27 и R34, расположенные на плате 3.662.877, устанавливают необходимые начальные коллекторные токи транзисторов Т2 и Т4 с целью обеспечения рабочих режимов при повышенной температуре.

4.2.4. С целью получения необходимых параметров источника питания при малых токах нагрузки через регулирующий элемент пропускается дополнительный ток (искусственная нагрузка), задаваемый резистором R4. Дополнительный источник, определяющий искусственную нагрузку, расположен на плате 3.662.746. На этой плате расположены выпрямительный мост Д5-Д8 этого источника и фильтр на конденсаторах С2, С3 схемы искусственной нагрузки.

4.2.5. В режиме стабилизации напряжения сигнал управления регулирующим элементом поступает через схему ИЛИ и усилитель обратной связи с измерительного моста напряжения, который предназначен для получения сигнала рассогласования между опорным и выходным напряжениями. Схема моста изображена на рис. 3.

Измерительный мост стабилизатора напряжения состоит из следующих плеч:

выходное напряжение источника питания между клеммами 1 и 3;




Рис. 3. Схема структурная измерительного моста напряжения

опорное напряжение, снимаемое с вспомогательного стабилизатора, с резистора R11;

верхнее плечо делителя напряжения на резисторах R12, R13; нижнее плечо делителя напряжения на резисторах R1-R18.

Резисторы R1-R18 расположены на плате 3.662.876 и соединены минусовой клеммой Кл1 выхода источника питания.

Сигнал рассогласования на усилитель обратной связи (УОС) снимается между выходной плюсовой клеммой через сопротивления R14, R10 и точкой соединения верхнего и нижнего плеч делителя напряжения.

Следовательно, на выходе источника питания поддерживается напряжение, равное напряжению на нижнем плече делителя, так как стабилизатор стремится свести сигнал рассогласования к нулю. Соединение УОС и выходной плюсовой клеммы через сопротивление R14 позволяет скомпенсировать напряжение смещения самого усилителя и при нулевом напряжении на нижнем плече делителя установить нулевое напряжение на выходе. Ток через делитель определяется сопротивлением верхнего плеча делителя R12, R13 и опорным напряжением, снимаемым с сопротивлений R10, R11 источника опорного напряжения.

Переменное сопротивление R12, предназначено для точной подстройки тока делителя. При изменении нижнего плеча делителя напряжение на нем меняется, так как ток через него постоянен, что ведет за собой изменение напряжения на выходе прибора. УОС предназначен для усиления сигнала рассогласования до величины, необходимой для управления регулирующим элементом.

В режиме стабилизации напряжения в качестве усилителя обратной связи используется микросхема MC4 типа К1УТ401В. Вход усилителя — контакты 9, 10 микросхемы. Выход усилителя — контакт 5. Диоды D11, D12 служат для защиты выхода усилителя от перенапряжений при резких изменениях токов нагрузки прибора. Этой же цели служат стабилитроны D9, D13 и резисторы R15, R22.

Корректирующие цепи R25, C9 и R23, C10 обеспечивают устойчивость источника питания. С УОС сигнал поступает на схему ИЛИ, предназначенную для автоматического перехода источника питания из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.

Схема построена на транзисторах T4, T5 и представляет собой два эмITTERНЫХ повторителя, работающих на одно сопротивление R31. Базы транзисторов T4, T5 соединены с выходами усилителей обратной связи: база транзистора T4 — с УОС напряжения, база транзистора T5 — с УОС тока. На базу транзистора T3 регулирующего элемента проходит больший из запирающих сигналов, проходящих через базы транзисторов T4 и T5.

4.2.6. В режиме стабилизации тока источник питания работает следующим образом. Схема измерительного моста стабилизатора тока изображена на рис. 4. Схема осуществляет сравнение напряжения на датчике тока R9 (плата 3.662.746) и напряжения на нижнем плече делителя тока на сопротивлениях R20-R27, расположенных на плате 3.662.876.

Соединение УОС и выходной плюсовой клеммы через сопротивление R8 позволяет скомпенсировать напряжение смещения самого усилителя и при нулевом напряжении на нижнем плече делителя выставить в нижний предел тока ограничение.

Изменение напряжения на нижнем плече делителя происходит за счет изменения его сопротивления, так как ток через делитель постоянен и определяется сопротивлением верхнего плеча делителя на резисторах R17 и R18 и опорным напряжением, снимаемым с резистора R9 и стабилитрона D6. Изменение сопротивления R17 позволяет точно установить ток делителя. С измерительного моста сигнал рассогласования поступает на УОС стабилизатора тока, собранного на микросхеме MC3 типа К1УТ401Б.

Диоды D7, D8, D9, D13 и резистор R16 предназначены для защиты микросхемы от перенапряжений при резких изменениях нагрузки или выходного напряжения прибора.

Корректирующие цепи C7, R21 и C8, R20 обеспечивают устойчивость работы прибора в режиме стабилизации тока.




Рис. 4. Схема структурная измерительного моста тока

Сигнал рассогласования с УОС через транзистор T5 схемы ИЛИ подается на базу регулирующего элемента T3.

4.2.7. Для преобразования цифровой информации, поступающей с внешнего управляющего устройства для управления величинами выходного напряжения или выходного тока, в приборе предусмотрены два ЦАП, которые преобразуют цифровой сигнал в двоично-десятичном коде в аналоговую величину сопротивлений, вводимых в измерительные мосты напряжения или тока.

ЦАП напряжения состоит из реле Р1-Р12 и сопротивлений R1-R18, расположенных на плате 3.662.876. ЦАП тока состоит из реле Р13-Р24 и сопротивлений R20-R37, расположенных на той же плате. Принцип действия обоих ЦАП одинаков.

С помощью движков кодовых переключателей В2, В3, расположенных на передней панели прибора, устанавливается цифровое значение выходного напряжения или выходного тока. Цифровая информация в двоично-десятичном коде поступает на контакты реле Р1-Р12 или Р13-Р24 подачей питания на соответствующие реле, которые срабатывают и расшунтируют сопротивление

R1-R18 или R20-R37. При этом изменяется сопротивление нижнего плеча делителя измерительного моста напряжения или тока.

Диоды D1-D12 и D14-D25, стоящие параллельно соответствующим обмоткам реле, предохраняют от возможности перенапряжений в обмотках реле.

В случае дистанционного управления выходными напряжениями или токами управляющие сигналы подаются от ЭВМ или другого устройства через разъем ДУ, расположенный на задней стенке прибора.

Управляющие сигналы подаются на соответствующий контакт разъема ДУ и общую шину (контакт 50 разъема Ш5).

Использование реле в ЦАП позволяет осуществлять гальванические развязки между силовыми цепями и цепями управления.

4.2.8. Вспомогательный стабилизатор опорных напряжений, расположенный на плате 3.662.877, предназначен для обеспечения опорным напряжением измерительных мостов. Стабилизатор собран по компенсационной схеме с последовательным регулирующим транзистором T2. Транзистор T1 является согласующим между выходом УОС на микросхеме MC2 и регулирующим транзистором. Диоды D2, D3 и резистор R6 защищают вход УОС от перенапряжений.

Корректирующие цепи C3, R3, C4, R4 и емкость C2 обеспечивают устойчивость стабилизатора. Измерительный мост собран на стабилитронах D4, D6 и резисторах R7, R11 так, что стабилизатор выдает два симметричных напряжения противоположной полярности относительно точки соединения емкостей C5 и C6, выполняющих роль выходного фильтра стабилизатора. Питание вспомогательного стабилизатора осуществляется с обмоток 23, 24 трансформатора Tр1 через диодный мост MC1 и фильтр на емкости C1.

Стабилизатор для питания УОС схемы ИЛИ собран по схеме компенсационного стабилизатора с регулирующим транзистором T7. В качестве опорного элемента используются последовательно включенные стабилитроны D20 и D21.

Питание стабилизаторов осуществляется с обмоток 21, 22 трансформатора Tр1 через диодный мост MC5 и конденсатор C16.

4.2.9. В приборе предусмотрена схема индикации режима работы источника питания, собранная на транзисторе T6 и реле Р1, расположенных на плате 3.662.877, и лампочек индикации L2, L3 на передней панели прибора.

При работе в режиме стабилизации тока в схеме ИЛИ открыт транзистор T5. Падение напряжения на R32 открывает транзистор T6, через который подается напряжение на реле Р1, контакты которого замыкают лампочку L2 индикации напряжения и подают напряжение на лампочку L3 индикации стабилизации тока.

В режиме стабилизации напряжения транзистор Т6 закрыт, лампочка Л3 замкнута, питание подается на лампочку Л2.

4.2.10. Для обеспечения всех параметров выходного напряжения непосредственно на нагрузке, удаленной от источника питания, в приборе предусмотрен четырехпроводный выход с разъемом Ш4. В этом случае с разъема Ш4 убираются перемычки, замыкающие клеммы ОБР, СВЯЗЬ и ВЫХОД, и на нагрузку ведутся силовые проводники с клеммами ВЫХОД+ и ВЫХОД-; с клеммами ОБР, СВЯЗЬ+ и ОБР, СВЯЗЬ- ведутся проводники обратной связи к соответствующим точкам нагрузки. При этом необходимо, чтобы на подводящих проводах падение напряжения не превышало 0,5 В.

4.3. КОНСТРУКЦИИ

4.3.1. Источники питания постоянного тока выполнены в виде отдельных переносных блоков бесфутлярийной конструкции. Элементы корпуса прибора скрепляются с помощью винтов. В случае необходимости вскрытие прибора производится в следующем порядке:

распломбируется прибор, отвинчиваются винты на боковых стенках корпуса и снимаются боковые стенки;

отвинчиваются стопорные винты и, нажав на пружины, находящиеся под этими винтами, снимают верхнюю и нижнюю крышки.

4.3.2. Внутренний вид источника питания постоянного тока приведен в приложении 5. Все узлы прибора выполнены с применением печатного монтажа, смонтированы на одном шасси.

4.3.3. Все органы управления расположены на передней панели прибора.

Органы управления имеют следующие назначения:

тумблером В1 осуществляется включение сетевого питания; кодовым переключателем В2 осуществляется установка выходного напряжения;

кодовым переключателем В3 осуществляется установка выходного тока;

индикаторы Л2, Л3 характеризуют режим работы прибора (режим стабилизации напряжения — Л2, режим стабилизации тока — Л3);

индикатор Л1 характеризует включение сетевого напряжения; выходные клеммы прибора позволяют получать необходимое значение напряжения и тока в нагрузке непосредственно с передней панели прибора.

4.3.4. На задней стенке прибора расположены следующие элементы:

разъем Ш4 для включения сетевого кабеля;

плавкие вставки;

разъем ДУ, позволяющий управлять выходным напряжением от ЭВМ или другого программирующего устройства;

клещиная колодка, позволяющая гарантировать параметры выходного напряжения непосредственно на нагрузке, удаленной от прибора.

5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. Наименование прибора и его обозначение нанесены в верхней части лицевой панели прибора. Условное обозначение приведено также в левом верхнем углу правой боковой стенки корпуса.

5.2. Товарный знак и знак госреестра помещены в верхней части прибора.

5.3. Заводской порядковый номер прибора и год изготовления нанесены на заднюю стенку прибора около разъема Ш5.

5.4. Все составные части прибора имеют обозначение соответствующее их обозначениям на принципиальной электрической схеме. Обозначения нанесены на шасси панели и печатные платы.

5.5. Приборы пломбируются на боковых стенках мастичными пломбами.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Источники питания постоянного тока вместе с ЗИП укладываются в транспортный ящик, который внутри выложен битумной бумагой.

В специальный отсек этого ящика помещается эксплуатационная документация, предварительно завернутая в водонепроницаемую бумагу.

6.2. Пространство между стенками, дном, крышкой транспортного ящика и наружной поверхностью укладочного ящика заполняется до уплотнения прокладками из гофрированного картона. Толщина уплотнительного слоя должна быть не менее 50 мм.

6.3. На верхний слой прокладочного материала под водонепроницаемую обивку верхней крышки транспортного ящика вкладываются товаросопроводительная документация — упаковочный лист и ведомость упаковки.

6.4. Крышка транспортного ящика пришивается гвоздями, ящик по торцам обтягивается стальной проволокой, которая закручивается вокруг гвоздей, а концы ее свиваются и закручиваются.

Эскиз транспортного ящика с указанием маркировки приведен на рис. 5.




Рис. 5. Эскиз транспортного ящика

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Когда прибор распакован необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии внешних повреждений, проверить комплектность прибора.

7.2. Необходимо проверить чистоту разъемов. Загрязнения штырей и гнезд не рекомендуются.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. По степени защиты от поражения электрическим током приборы относятся к классу I.

8.2. Электробезопасность прибора обеспечивается следующими требованиями:

электрическая прочность изоляции цепи сетевого питания прибора выдерживает без пробоя испытательное напряжение, среднеквадратичное значение которого 1,5 кВ;

величина сопротивления изоляции между цепью сетевого питания прибора и зажимом защитного заземления в условиях повышенной влажности не менее 2 МОм;

величина сопротивления между металлическими нетоковедущими частями и зажимом защитного заземления не должна превышать 0,5 Ом.

В приборах имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации, контрольно-профилактических и регулировочных работах строго соблюдайте следующие меры предосторожности:

перед включением прибора в сеть убедитесь в исправности сетевого соединительного шнура;

замену любого элемента производите только при отключенном от сети соединительном шнуре;

при регулировании и измерениях в схеме прибора пользуйтесь надежно изолированным инструментом и пробниками.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Перед началом работы внимательно изучите техническое описание и инструкцию по эксплуатации, ознакомьтесь с расположением органов управления на передней панели прибора.

9.2. Перед включением прибора необходимо:
заземлить корпус прибора;
проверить исправность сетевого кабеля путем внешнего осмотра, а в случае исправности его подсоединить сначала к прибору, а затем присоединить его к сети;
тумблер В1 установить в нижнее положение;
кодовые переключатели В2 и В3 установить в положение 001.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Переключатель В1 установите в положение ВКЛ, при этом должна загореться лампочка Л1 СЕТЬ.

10.2. Через 30 мин источник питания постоянного тока готов к работе.

10.3. Источник питания постоянного тока может работать в следующих режимах:

- в режиме стабилизации напряжения;
- в режиме стабилизации тока.

10.4. Работа источника питания в режиме стабилизации напряжения осуществляется следующим образом.

Кодовый переключатель напряжения установите в положение, соответствующее необходимому напряжению питания, а кодовый переключатель тока — в положение, соответствующее потребляемому току. Подайте на питаемое устройство необходимое напряжение питания. При превышении током нагрузки прибора значения, установленного кодовым переключателем тока, прибор автоматически переходит в режим стабилизации тока.

Источник питания постоянного тока работает в режиме стабилизации напряжения при выполнении следующего условия:

$$R_{\text{н}} > \frac{U_{\text{уст}}}{I_{\text{уст}}}.$$

Если питаемое устройство удалено от источника питания постоянного тока и необходимо получить гарантированные параметры выходного напряжения непосредственно на нагрузке, необходимо сделать следующее.

Убрать перемычки, замыкающие клеммы ОБР. СВЯЗЬ и ВЫХОД, и на нагрузку ввести силовые проводники с клемм ВЫХОД + и ВЫХОД -;

с клемм ОБР. СВЯЗЬ + и ОБР. СВЯЗЬ - подвести проводники обратной связи к соответствующим точкам нагрузки, при

этом необходимо, чтобы сопротивление подводящих проводов не превышало 0,5 Ом.

Следует помнить, что при достижении выходным напряжением максимального значения, соответствующего 9,99; 29,9; 49,9 В для приборов Б5-43, Б5-44, Б5-45 соответственно и максимальном значении тока нагрузки прибор может работать в неустойчивом режиме (переход в режим стабилизации тока), поэтому следует работать при напряжениях, несколько меньших максимальных.

10.5. Работа источника питания в режиме стабилизации тока. Схема соединения приборов при работе в режиме стабилизации тока представлена на рис. 6.




Рис. 6. Схема соединения приборов при работе в режиме стабилизации тока:
1 — источник питания постоянного тока; 2 — измеряемое устройство

Кодовый переключатель напряжения устанавливается в положение, соответствующее максимальному значению, а кодовый переключатель тока — в положение, соответствующее необходимому току питания. В питаемое устройство подается постоянный ток. При превышении напряжения на нагрузке значения, вышеустановленного кодовым переключателем напряжения, прибор автоматически переходит в режим стабилизации напряжения. Источники питания постоянного тока работают в режиме стабилизации тока при выполнении следующего условия:

$$R_h < \frac{U_{\text{уст}}}{I_{\text{уст}}}.$$

Следует помнить, что при использовании прибора при максимальных значениях выходного тока и при максимальных значениях напряжений на нагрузке может наблюдаться неустойчивый режим (переход в режим стабилизации напряжения), поэтому следует работать при напряжениях на нагрузке, несколько меньших максимальных значений.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Ремонт приборов может производиться только в специализированных ремонтных органах квалифицированными специалистами, хорошо изучившими схему и конструкцию источников питания постоянного тока.

11.2. Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в табл. 5.

Таблица 5

Неправильность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении прибора горит индикаторная лампа СЕТЬ	Перегорела плавкая вставка Пр1 Неисправен выключатель цепи	Замените плавкую вставку Пр1 Замените выключатель
При изменении положения движков кодовых переключателей напряжения или тока величина напряжения или тока на выходе прибора не меняется Напряжение на выходе прибора не регулируется Величина выходного напряжения больше устанавливаемой На выходе прибора, независимо от положений кодовых переключателей, устанавливается нуль выходного напряжения Выходное напряжение и выходной ток устанавливаются в соответствии с положениями движков кодовых переключателей напряжения и тока. При этом не горят индикаторные лампы Л2, Л3	Перегорела индикаторная лампа Л1 Неисправен соединительный кабель Вышли из строя коммутирующие реле Р1-Р24 Обрыв в цепи делителей напряжения или тока Неисправен регулирующий элемент Неисправен регулирующий элемент Неисправны индикаторные лампы Л2, Л3	Замените лампу Замените кабель Проверьте целостность реле, неисправные замените Проверьте целостность делителя Неисправный элемент замените Проверьте и при необходимости замените транзисторы Т1-Т4 Неисправную лампу замените

12. ПОВЕРКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

12.1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

12.1.1. При проведении поверки должны выполняться следующие операции:
внешний осмотр;
опробование;
определение погрешности установки выходного напряжения;
определение погрешности установки выходного тока;
определение нестабильности выходного напряжения при из-

изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации напряжения;

определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации тока;

определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации тока;

определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока;

проверка пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения;

проверка пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока.

12.1.2. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 6.

Таблица 6

Наименование и тип	Нормативно-технические характеристики
Вольтметр универсальный цифровой В7-18	Диапазон измерения выходных напряжений от 10 мВ до 1000 В Погрешность измерения: $(0,05 + 0,02 \frac{U_x}{U}) \%$
Измеритель нестабильности напряжения В8-1	Диапазон измерения выходных напряжений от 0,2 В до 1 кВ Погрешность измерения кратковременная 5%, долговременная — до 30%
Вольтамперметр М2008	Диапазон измеряемого напряжения от 15 мВ до 150 В; диапазон измеряемого тока от 0,75 мА до 7,5 А
Милливольтметр В3-38	Диапазон измеряемых напряжений (0,05—100000) мВ
Оscиллограф С1-48Б	

Примечания: 1. Вместо указанных в табл. 6 образцовых средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

12.2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

12.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды 293 ± 5 К (20 ± 5 °C);

относительная влажность воздуха $65 \pm 15\%$;

атмосферное давление 100 ± 4 кН/м² (750 ± 30 мм рт. ст.);

напряжение источника питания $220 \pm 4,4$ В частотой $50 \pm 0,5$ Гц, содержанием гармоник до 5%.

12.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе „Подготовка к работе“.

12.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

12.3.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено следующее:

наличие полного комплекта источника питания постоянного тока;

отсутствие видимых механических повреждений;

четкость фиксации переключателей;

наличие и соответствие документации номиналов предохранителей.

12.3.2. Опробование производится согласно п.п. 9.2 и 10.1. Неисправные приборы бракуются и направляются в ремонт.

12.3.3. Погрешность установки выходного напряжения источника питания постоянного тока в режиме стабилизации напряжения определяется с помощью приборов, соединенных по структурной схеме, изображенной на рис. 7.



Рис. 7. Схема соединения приборов при определении погрешности установки выходного напряжения:
1 — источник питания постоянного тока; 2 — цифровой вольтметр В7-18

Погрешность установки выходного напряжения определяется в следующих точках:

для прибора Б5-43:	001	010	100
	002	020	200
	003	030	300
	004	040	400
	005	050	500
	006	060	600
	007	070	700
	008	080	800
	009	090	999

для прибора Б5-44:	001	010	100
	002	020	200
	003	030	299
	004	040	
	005	050	
	006	060	
	007	070	
	008	080	
	009	090	

для прибора Б5-45:	001	010	100
	002	020	200
	003	030	300
	004	040	400
	005	050	499
	006	060	
	007	070	
	008	080	
	009	090	

Движки кодовых переключателей тока при этом измерении устанавливаются в положения 1,99 А; 999 мА; 499 мА для приборов Б5-43, Б5-44, Б5-45 соответственно.

Абсолютная погрешность установки выходного напряжения рассчитывается по формуле (1):

$$\Delta U = U_{\text{изм}} - U_{\text{уст.}} \quad (1)$$

Относительная погрешность установки выходного напряжения рассчитывается по формуле (2):

$$\delta_U = \frac{U_{\text{изм}} - U_{\text{уст.}}}{U_{\text{уст.}}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где $U_{\text{изм}}$ — измеренное значение выходного напряжения;

$U_{\text{уст.}}$ — устанавливаемое с помощью кодового переключателя значение выходного напряжения.

Результат испытаний считается удовлетворительным, если погрешность установки выходного напряжения не превышает значений $\pm(0,5\% U_{\text{уст.}} + 0,1\% U_{\text{max}})$.

12.3.4. Погрешность установки выходного тока источника питания постоянного тока в режиме стабилизации тока определяется с помощью приборов, соединенных по структурной схеме, изображенной на рис. 8.




Рис. 8. Схема соединения приборов при определении погрешности установки выходного тока:
1 — источник питания постоянного тока; 2 — вольтметр М2008

Погрешность установки выходного тока определяется в следующих точках:

для прибора Б5-43:	001	010	100
	002	020	199
	003	030	
	004	040	

для прибора Б5-44:	001	010	100
	002	020	200
	003	030	300
	004	040	400
	005	050	500
	006	060	600
	007	070	700
	008	080	800
	009	090	999
для прибора Б5-45:	001	010	100
	002	020	200
	003	030	300
	004	040	400
	005	050	499
	006	060	
	007	070	
	008	080	
	009	090	

Движки кодового переключателя напряжения устанавливаются в положения, соответствующие максимальным значениям.

12.3.5. Абсолютная погрешность установки выходного тока определяется по формуле (3):

$$\Delta I = I_{\text{изм}} - I_{\text{уст.}} \quad (3)$$

Относительная погрешность установки выходного тока определяется по формуле (4):

$$\delta_I = \frac{I_{\text{изм}} - I_{\text{уст.}}}{I_{\text{уст.}}} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где $I_{\text{изм}}$ — измеренное значение выходного тока;

$I_{\text{уст.}}$ — устанавливаемое с помощью кодового переключателя значение выходного тока.

Результат измерений считается удовлетворительным, если погрешность установки выходного тока не превышает значений $\pm(1\% I_{\text{уст.}} + 0,2\% I_{\text{max}})$.

12.3.6. Для определения нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации напряжения используются приборы, схема соединения которых изображена на рис. 9.

Проверка производится на выходных клеммах прибора при максимальных значениях выходного напряжения и токах нагрузки, равных 0,9 максимального значения. Плавно изменяя напря-

Таблица 7

Тип прибора	Максимальное выходное напряжение, В	Ток нагрузки, А	Напряжение на измерительном сопротивлении, В	Величина измерительного сопротивления, Ом	Тип измерительного сопротивления
Б5-43	10	2,0	1,0	0,47	C5-16T-5-0,47 Ом $\pm 1\%$
Б5-44	20	1,0	0,7	0,66	C5-16T-2-0,33 Ом $\pm 1\%$
Б5-45	50	0,5	0,6	1,2	C5-16T-5-1,2 Ом $\pm 1\%$




Рис. 9. Схема соединения при проверке нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети:

1 — источник питания постоянного тока; 2 — вольтметр М2008; 3 — измеритель нестабильности

12.3.7. Для определения нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения в режиме стабилизации тока используются приборы, схема соединения которых изображена на рис. 10.




Рис. 10. Схема соединения приборов при проверке нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети:

1 — источник питания постоянного тока; 2 — измеритель нестабильности В8-1; 3 — вольтметр М2008

Значение измерительного сопротивления $R_{изм}$ выбирается из табл. 7.

Движки кодового переключателя напряжения устанавливаются в положения, соответствующие максимальным значениям. Измерение нестабильности выходного тока производится в точках, соответствующих напряжению на нагрузке равному 0,9 максимального и нулю. Плавно изменяя напряжение питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения, измеряют нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети. Время выдержки в крайних точках измерения 5 мин.

Результат измерения считается удовлетворительным, если при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения, нестабильность выходного тока не превышает 0,05 %.

12.3.8. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до 0,9 максимального значения определяется с помощью приборов, соединенных по схеме, приведенной на рис. 9.

Измерения производятся на выходных клеммах прибора. Положения движков кодовых переключателей те же, что и в п. 12.3.6 ТО. Изменяя нагрузку прибора от 0,9 максимального значения до нуля, провести измерение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки. Время измерения — 5 мин.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля не превышает значения 0,05 %.

12.3.9. Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока определяется по структурной схеме, приведенной на рис. 10.

Измерения производятся на измерительном сопротивлении, тип, величина которого приведены в табл. 7.

Положения движков кодовых переключателей те же, что и в п. 12.3.7 ТО. Плавно изменяя напряжение на нагрузке от 0,9 максимального до нуля, провести измерение нестабильности выходного тока. Время выдержки при измерении — 5 мин.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если значение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации тока не превышает 0,1% I_{max} .

12.3.10. Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения определяются по структурной схеме, изображенной на рис. 9, в которой вместо измерителя нестабильности В8-1 на выходные клеммы прибора поочередно включаются милливольтметр переменного тока В3-38 и осциллограф С1-48Б.

Измерения производятся при тех же положениях движков кодовых переключателей, что и в п. 12.3.6.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если эффективное значение пульсаций выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не превышает 1 мВ.

12.3.11. Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока определяются по структурной схеме, приведенной на рис. 10, в которой вместо измерителя нестабильности В8-1 на измерительное сопротивление включаются поочередно милливольтметр переменного тока В3-38 и осциллограф С1-48Б.

Измерения производятся при тех же положениях движков кодовых переключателей, что и в п. 12.3.7 ТО.

Величина пульсаций выходного тока $I \sim$ может быть рассчитана по формуле (5):

$$I_{\sim} = \frac{U_{изм}}{R_{изм}}, \quad (5)$$

где $U_{изм}$ — переменная составляющая напряжения на измерительном сопротивлении;

$R_{изм}$ — величина измерительного сопротивления.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если эффективное значение пульсаций выходного тока в режиме стабилизации тока не превышает 0,2% I_{max} .

12.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.4.1. При ведомственной поверке результаты поверки записываются в раздел формуляра „Периодический контроль основных эксплуатационно-технических характеристик».

12.4.2. Приборы, имеющие отрицательные результаты поверки, в обращение не допускаются.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Прибор должен храниться в капитальном отапливаемом помещении.

13.2. Приборы предназначены для кратковременного (гарантийного) хранения (до 6 месяцев).


13.3. Приборы должны храниться в следующих условиях: температура воздуха от 278 до 303 К (от 5 до 30 °C); относительная влажность воздуха до 85% при 293 К (20 °C).

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в транспортном ящике при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. Кантовать приборы не рекомендуется.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Передняя панель источников питания постоянного тока



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задняя панель источников питания постоянного тока



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расположение элементов на шасси и платах источников питания постоянного тока




Рис. 1. Шасси приборов




Рис. 2. Плата 3. 662.876 усилителя У1




Рис. 3. Плата 3.662.877 юстировка V2





Рис. 4. Плата 3.662.746

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Намоточные данные трансформаторов


Трансформатор Тр1 для прибора Б5-43



Номер вывода	Напряжение холостого хода, В	Напряжение под нагрузкой, В	Номинальный ток нагрузки, А	Электрическая прочность изоляции при частоте 50 Гц, В	Примечание
1; 2	—	220	0,43	1500	
3	Экран				
13; 14	10,5	9,5	1,0	500	
4; 5	18,6	17	4,0	500	
15; 16	3,9	3,5	0,1	500	
21; 22	22,2	20	0,1	500	
23; 24	25,8	23	0,1	500	
11; 12	8,9	8	0,4	500	


Намоточные данные трансформатора Тр1 для прибора Б5-44

Номер вывода	Напряжение холостого хода, В	Напряжение под нагрузкой, В	Номинальный ток нагрузки, А	Электрическая прочность изоляции при частоте 50 Гц, В	Примечание
1; 2	—	220	0,491	1500	
3	Экран				
4; 5	40,7	37	2,1	500	
13; 14	10,5	9,5	1,0	500	
21; 22	22	20	0,1	500	
15; 16	3,9	3,5	0,1	500	
23; 24	25,3	23	0,1	500	
11; 12	29,5	27	0,2	500	



Намоточные данные трансформатора Тр1 для прибора Б5-45

Номер вывода	Напряжение холостого хода, В	Напряжение под нагрузкой, В	Номинальный ток нагрузки, А	Электрическая прочность изоляции обмоток при частоте 50 Гц, В	Примечание
1; 2	—	220	0,41	1500	
3	Экран	55	1,05	500	
4; 5	59,8	45	0,2	500	
11; 12	48,8	95	1	500	
13; 14	10,4	35	0,1	500	
15; 16	3,8	20	0,1	500	
21; 22	21,9	23	0,1	500	
23; 24	25,2				



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**Комплект карт рабочих режимов источников питания
постоянного тока**

Карта рабочих режимов резисторов

Обозначение по схеме	Тип и nominal	Режим работы	Постоянное напряжение, В	Мощность рассеивания при минимальном давлении, Вт	Коэффициент нагрузки по суммарной мощности рассеивания	Температура окружающей среды, К (°C)	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8
Плата 3.662.877															
R1	МЛТ-025-1 кОм±5%	Измеренный Допустимый	12	0,144	0,6	308 (35)									
R26	МЛТ-0,5-200 Ом±5%	Измеренный Допустимый	200	0,25											
R27	МЛТ-0,5-27 Ом±5%	Измеренный Допустимый	6,5	0,21	0,42	308 (35)									
R35	МЛТ-0,5-2,4 кОм±5%	Измеренный Допустимый	350	0,5											
Плата 3.662.740															
R9	C5-16т-5 Вт % 0,47 Ом±1%	Измеренный Допустимый	0,94	2	0,4	308 (35)									
							B5-45								
Элементы на шасси															
R1	ПЭВ-25-200 Ом±5%	Измеренный Допустимый	15	1,2	0,04	318 (45)	B5-44								

1	2	3	4	5	6	7	8
R1	ПЭВ-25-47 Ом±5%	Измеренный Допустимый	86	1,5	0,06	318 (45)	B5-43
R1	ПЭВ-25-510 Ом±5%	Измеренный Допустимый	2500	25			
R2, R3	ПЭВ-25-33 Ом±5%	Измеренный Допустимый	20	0,8	0,04	318 (45)	B5-45
R2, R3	ПЭВ-25-130 Ом±5%	Измеренный Допустимый	250	25			
R2, R3	ПЭВ-25-330 Ом±5%	Измеренный Допустимый	8	2	0,1	318 (45)	B5-43
R2, R3	ПЭВ-25-100 Ом±5%	Измеренный Допустимый	2500	25			
R4	ПЭВ-25-620 Ом±5%	Измеренный Допустимый	20	4	0,2	318 (45)	B5-43
R4	ПЭВ-25-1 кОм±5%	Измеренный Допустимый	2500	25			
R4	ПЭВ-25-1 кОм±5%	Измеренный Допустимый	60	25	0,25		
R4	ПЭВ-25-1 кОм±5%	Измеренный Допустимый	2500	6			
			100	10	0,4		
			2500	25			

Примечание. Мощность рассеивания берется в режиме непрерывной нагрузки (по постоянному и переменному токам).

Карта рабочих режимов конденсаторов

Обозна- чение по схеме	Тип и но- минал	Режим ра- боты	Пос- тоян- ное нап- ряже- ние, В	Коэффици- ент нагру- зки по сум- марной мощности рассеива- ния	Темпера- тура окру- жающей среды, К (°C)	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7

Плата 3.662.877

C1	K50-6- 50в-100 мкФ	Измерен- ный Допустимый	30	0,6	308 (35)	
C5	K50-6- 15в-50 мкФ	Измерен- ный Допустимый	9	0,6	308 (35)	
C5	K50-6- 15в-50 мкФ	Измерен- ный Допустимый	9	0,6	308 (35)	
C14	K50-6- 25в-50 мкФ	Измерен- ный Допустимый	16	0,62	308 (35)	
C15	K50-6- 10в-500 мкФ	Измерен- ный Допустимый	4	0,4	308 (35)	
C16	K50-6- 50в-100 мкФ	Измерен- ный Допустимый	26	0,52	308 (35)	

Плата 3.662.746

C1	K42У-2-400- 0,33 мкФ ± 10%	Измерен- ный Допустимый	58		308 (35)	B5-44
C1	K42У-2-400- 0,33 мкФ ± 10%	Измерен- ный Допустимый	85		308 (35)	B5-45
C2	K50-6- 25в-100 мкФ	Измерен- ный Допустимый	10	0,4	308 (35)	B5-43

1	2	3	4	5	6	7
C2	K50-6- 50в-100 мкФ	Измерен- ный Допустимый	30	0,6	308 (35)	B5-44
C2	K50-6- 100в-20 мкФ	Измерен- ный Допустимый	50	0,5	308 (35)	B5-45
C3	K50-6- 100в-20 мкФ	Измерен- ный Допустимый	100			
C3	K50-6- 25в-50 мкФ	Измерен- ный Допустимый	100			
C3	K50-6- 100в-20 мкФ	Измерен- ный Допустимый	25			
			50	0,5		B5-45
			100			
Элементы на шасси						
C1	K50-6- 25в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	10	0,4	308 (35)	
C2-C5	K50-6- 50в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	25			
C2-C5	K50-6- 50в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	20	0,4	313 (40)	B5-43
C2-C5	K50-6- 50в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	50			
C2-C5	K50-6- 50в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	24	0,5		B5-44
C2-C5	K50-6- 50в-1000 мкФ	Измерен- ный Допустимый	50			
				0,74	313 (40)	B5-45

Обозна- чение по схе- ме	Тип	Выполни- мая функция, схема включения	Режим ра- боты	Статический режим						Средняя суммар- ная мощ- ность, расчи- тываемая при токе базы	Коэффициент на- грузки	Приме- чание	
				Напряжение на электродах, В			ток, мА	температура окру- жающей стенок транзистора и колле- ктора	теп- ловой коэффициент переходной мощности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T1	МП37Б	Усилитель	Измеренный 8 Допустимый 30	7,8 30	0,2 0,7	13 50	1 3	0,100 0,150	308(35) 308(35)	0,650 0,3	65 0,6		
T2	КТ602Б	Составной транзистор	Измеренный 12,7 Допустимый 120	12,7 120	0,7 0,6	50 75	3 1	0,64 0,4	308(35) 308(35)	0,2 0,2	0,6 0,3	B5-45	
T3	КТ602Б	Усилитель мощности	Измеренный 22,1 Допустимый 120	21,5 120	0,6 0,5	75 75	1 1	2,8 2,8	308(35) 308(35)	0,1 0,1	0,2 0,2	B5-44	
T3	КТ602Б	Составной транзистор	Измеренный 15 Допустимый 120	14,3 120	50,65 0,7	15 75	1 3	0,2 2,8	308(35) 308(35)	0,1 0,1	0,2 0,3	B5-43	
T3	КТ602Б	Составной транзистор	Измеренный 8 Допустимый 120	7,3 120	0,7 0,7	25 75	3 2,8	0,2 0,2	308(35) 308(35)	0,1 0,1	0,3 0,3	B5-43	

Плата 3.662.877

T4	МП26А	Усилитель	Измеренный 4,2 Допустимый 70	4,03 8,5	0,17 2,5	7 0	1 0	0,030 0,200	308(35) 308(35)	0,2 0	0,1 0	Элементы на шасси	B5-43	
T5	МП26А	Усилитель	Измеренный 11 Допустимый 70	11 70	2,5 70	0 80	0 0	0,200 0,200	308(35) 308(35)	0 0	0 0		B5-44	
T6	КТ608Б	Усилитель	Измеренный 26 Допустимый 60	26 60	0 2	0 4000	0 50	0,5000 0,64	308(35) 308(35)	0,4 0,4	0,07 0,07		B5-45	
T7	КТ602Б	Усилитель мощности	Измеренный 12,7 Допустимый 120	12,7 120	0,7 0,7	50 75	2 1	2,8 0,055	308(35) 308(35)	0,4 0,4	0,07 0,07			
T8	МП26А	Усилитель	Измеренный 11 Допустимый	1086 11	0,14 0,14	5 5	1 1	0,055 0,055	308(35) 308(35)	0,4 0,4	0,07 0,07			
T1	ГТ806Д	Усилитель	Измеренный 0,4 Допустимый 140	0,1 0,2	0,3 0,2	170 75	1 0	1,320 715	1,0 0,6	313(40) 313(40)	0,03 0,02	0,01 0,01		B5-43
T1	ГТ806Д	Усилитель	Измеренный 0,4 Допустимый 140	0,4 0,4	0,2 0,3	15000 15000	3000 3000	30 30	313(40) 313(40)	0,02 0,02	0,01 0,01		B5-44	
T1	ГТ806Д	Усилитель	Измеренный 0,4 Допустимый 140	0,4 0,4	0,1 0,3	40 40	0 320	0,5 0,5	313(40) 313(40)	0,02 0,02	0,01 0,01		B5-45	
T2	ГТ806Д	Усилитель	Измеренный 8 Допустимый	8 140	7,7 14,8	0,3 0,2	150 70	10 6	1,2 1,1	313(40) 313(40)	0,04 0,03	0,01 0,01		B5-43
T2	ГТ806Д	Усилитель	Измеренный 20 Допустимый	20 140	19,8 14,0	0,2 0,7	30 510	4 60	0,5 0,5	313(40) 313(40)	0,01 0,01	0,01 0,01		B5-45
T3	КТ808А	Усилитель	Измеренный 1,5 Допустимый	1,5 120	0,8 1,20	0,7 0,7	30 10000	4 40000	0,5 0,5	318(45) 318(45)	0,02 0,02	0,05 0,05		B5-43

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T3	KT808A	Усилитель	Измеренный Допустимый	1,7 2,0	1,0 1,35	0,7 0,65	215 120	20 10	0,5 0,3	318(45) 4000	0,01 50	0,02	0,02	Б5-45
T3	KT808A	Усилитель	Измеренный Допустимый	1,7 2,0	1,0 1,35	0,7 0,65	120 120	10 10000	0,3 4000	45 50	0,02	0,02	0,02	Б5-45
T4	KT808A	Усилитель	Измеренный Допустимый	8 120	7,25 120	0,75 10000	1320 100	10,5 50	45 50	0,2				
T4	KT808A	Усилитель	Измеренный Допустимый	15 120	14,2 120	8072 10000	715 4000	10,7 50	45 50	0,24 0,24	0,08	0,08	0,08	Б5-44
T4	KT808A	Усилитель	Измеренный Допустимый	20 120	1935 120	0,65 10000	340 4000	25 50	45 50	0,13 0,13	0,04	0,04	0,04	Б5-45

напряжение выхода $U_{\text{вых}} = U_{\text{такт}}$;ток нагрузки $I_{\text{нагр}} = I_{\text{такт}}$;напряжение выхода $U_{\text{вых}} = U_{\text{такт}}$;ток нагрузки $I_{\text{нагр}} = I_{\text{такт}}$.

Карты рабочих режимов транзисторов

Карта рабочих режимов транзисторов, расположенных на шасси прибора

Тип при- бора	T1		T2		T3		T4	
	$U_{\text{эк}}, \text{В}$ не более	$U_{\text{аб}}, \text{В}$ не более	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$ не более	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$ не более	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$ не более
Б5-43	0,4	0,3	8	0,3	1,5	0,7	8	0,75
Б5-44	0,4	0,3	15	0,2	1,7	0,7	15	0,7
Б5-45	0,4	0,3	20	0,2	2	0,7	20	0,7

Примечания: 1. Напряжения измерены вольтметром с внутренним сопротивлением 10 кОм и могут отличаться от указанных на $\pm 10\%$.

2. Все напряжения измерены в положении стабилизации напряжения в режиме максимального напряжения и максимального тока нагрузки при напряжении сети 220 В.

Карта рабочих режимов транзисторов, расположенных на плате 3.662.877

T1		T2		T3		T4	
$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$ не более	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$	$U_{\text{эк}}, \text{В}$	$U_{\text{аб}}, \text{В}$
4,5–8,5	0,3	13	0,7	См. при- мечание 1	0,7	4	0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Перечни элементов к схемам электрическим принципиальным

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной источников питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45

T5		T6		T7		T8	
U _{вх} , В	U _{вх} , В, не более	U _{вх} , В	U _{вх} , В, не более				
9	2,5	26	0	12	0,7	10	0,3

Примечания: 1. Напряжение U_{вх} Т3 будет равно 3; 16; 23 В для приборов Б5-43, Б5-44, Б5-45, соответственно.

2. Напряжения измерены вольтметром с внутренним сопротивлением 10 кОм и могут отличаться от указанных на $\pm 10\%$.

3. Все напряжения измерены в положении стабилизации напряжения в режиме максимального напряжения и максимального тока нагрузки при напряжении сети 220 В.

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
	Резисторы			
R1	ПЭВ-25-47 Ом $\pm 5\%$	1	—	—
R1	ПЭВ-25-200 Ом $\pm 5\%$	—	1	—
R1	ПЭВ-25-510 Ом $\pm 5\%$	—	—	1
R2, R3	ПЭВ-25-33 Ом $\pm 5\%$	2	—	—
R2, R3	ПЭВ-25-130 Ом $\pm 5\%$	—	2	—
R2, R3	ПЭВ-25-330 Ом $\pm 5\%$	—	—	2
R4	ПЭВ-7,5-100 Ом $\pm 5\%$	1	—	—
R4	ПЭВ-7,5-620 Ом $\pm 5\%$	—	1	—
R4	ПЭВ-7,5-1 кОм $\pm 5\%$	—	—	1
R5	C5-16Т-5Вт-0,17 Ом $\pm 1\%$	1	—	—
R5	C5-16Т-5Вт-1 Ом $\pm 1\%$	—	1	—
R5	C5-16Т-5Вт-2 Ом $\pm 1\%$	—	—	1
	Конденсаторы			
C1	К50-6-III-25В-1000 мкФ	1	1	1
C2—C5	К50-6-III-50В-1000 мкФ	4	4	4
C6	МБМ-160-1 $\pm 10\%$	1	1	1
B1	Тумблер ТП-2	1	1	1
	Переключатели			
B2	3.602.525-04	1	—	—
B2	3.602.525-11	—	1	—
B2	3.602.525-12	—	—	1
B3	3.602.525	1	—	—
B3	3.602.525-20	—	—	1
B3	3.602.525-22	—	1	—
	Диоды полупроводниковые			
D1—D4	КД202Ж	4	4	4
D5	КД202А	1	1	1
	Клеммы			
Kл1	4.835.038-04	1	1	1
Kл2	4.835.040-03	1	1	1
Kл3	4.835.038-01	1	1	1
L12, L13	Лампа СМН-10-55-2	2	2	2
Пр1, Пр2	Вставка плавкая ВП2Б-1, 2А250 В	2	2	2
	Транзисторы			
T1, T2	ГТ806Д	2	2	2
T3, T4	КТ808А	2	2	2

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
	Трансформаторы			
Тр1	4.700.602	—	1	—
Тр1	4.700.603	—	—	1
Тр1	4.700.604	1	—	—
Ш1	Вилка 3.645.305	1	1	1
Ш2, Ш3	Розетка РТН-3-6к	2	2	2
Ш4	Колодка 3.656.078	1	1	1
Ш5	Розетка РПМ7-50Г-ИІ	1	1	1
	Платы			
У1	3.662.876	1	—	—
У1	3.662.876-01	—	1	—
У1	3.662.876-02	—	—	1
У2	3.662.877	1	—	—
У2	3.662.877-01	—	1	—
У2	3.662.877-02	—	—	1
	Плата 3.662.746			
	Резисторы МЛТ			
	ГОСТ 7113-77			
	Резисторы			
R2, R4	МЛТ-1-1,2 кОм±5%	—	2	—
R2, R4	МЛТ-1-3,9 кОм±5%	—	—	2
R6	C5-5-1Вт-3,6 Ом±5%	1	—	—
R6	C5-5-1Вт-10 Ом±5%	—	1	—
R6	C5-5-1Вт-15 Ом±5%	—	—	1
R7	МЛТ-2-1,5 кОм±5%	1	—	—
R7	МЛТ-2-3,6 кОм±5%	—	1	—
R7	МЛТ-2-7,5 кОм±5%	—	—	1
	Конденсаторы			
C1	K42У-2-500В-0,33 мкФ±10%	1	1	1
C2	K50-6-25В-100 мкФ	1	—	—
C2	K50-6-50В-100 мкФ	—	1	—
C2	K50-6-100В-20 мкФ	—	—	1
C3	K50-6-100В-20 мкФ	—	—	1
C4	K42У-2-160В-1 мкФ±10%	1	1	1
C5	K50-6-25В-50 мкФ	1	—	—
C5	K50-6-100В-20 мкФ	—	1	—
C6—C9	КМ-56-Н30-0,068 мкФ изолированные	4	4	4
СТО	K42У-2-1000В-0,01 мкФ±10%	1	1	1
	Диоды полупроводниковые			
Д1—Д4	КД202А	4	4	4
Д5—Д9	Д226	5	5	5

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы 3.662.876

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
	Резисторы			
R3	C2-1-0,25-10 Ом±0,2%-II	1	—	—
R3	C2-1-0,25-100 Ом±0,2%-II	—	1	1
R3	C2-1-0,25-1 кОм±0,2%-II	•	•	•
R4	C2-1-0,25-20 Ом±0,2%-II	1	—	—
R4	C2-1-0,25-200 Ом±0,2%-II	—	1	1
R4	C2-1-0,25-2 кОм±0,2%-II	•	•	•
R9	C2-1-0,25-100 Ом±0,2%-II	1	—	—
R9	C2-1-0,25-1 кОм±0,2%-II	—	1	1
R9	C2-1-0,25-10 кОм±0,2%-II	•	•	•
R10	C2-1-0,25-200 Ом±0,2%-II	1	—	—
R10	C2-14-0,25-2 кОм±0,1%-B	—	1	1
R10	C2-1-0,25-20 кОм±0,2%-II	•	•	•
R13	C2-14-0,25-505 Ом±0,1%-B	1	—	—
R13	C2-1-0,25-5,05 кОм±0,2%-II	—	1	1
R13	C2-1-0,25-50,5 кОм±0,2%-II	•	•	•
R15	C2-14-0,25-1 кОм±0,1%-B	1	—	—
R15	C2-1-0,25-10 кОм±0,2%-II	—	1	1
R16	C2-14-0,25-2 кОм±0,1%-B	1	—	—
R16	C2-1-0,25-20 кОм±0,2%-II	—	—	1
R17	C2-1-0,25-4,02 кОм±0,2%-II	1	—	—
R17	C2-14-0,25-4,02 кОм±0,1%-B	—	1	1
R19	МЛТ-0,25-10 Ом±10%	—		
	ГОСТ 7113-77	1	—	—
R19	МЛТ-0,25-68 Ом±10%	•	•	•
R19	МЛТ-0,25-100 Ом±10%	—	1	1
R22	C2-1-0,25-10 Ом±0,2%-II	1	1	1
R23	C2-1-0,25-20 Ом±0,2%-II	1	1	1
R28	C2-1-0,25-100 Ом±0,2%-II	1	1	1
R29	C2-1-0,25-200 Ом±0,2%-II	1	1	1
R32	C2-1-0,25-5,05 Ом±0,2%-II	1	1	1
R34	C2-1-0,25-1 кОм±0,2%-II	—	1	1
R35	C2-1-0,25-2 кОм±0,2%-II	—	1	1
R36	C2-14-0,25-4,02 кОм±0,1%-B	—	1	—
R37	МЛТ-0,5-270 Ом±10%	1	1	1
	Конденсаторы			
C1	K42У-2-250В-0,47 мкФ±10%	1	1	1
C1	K42У-2-250В-0,22 мкФ±10%	1	1	1
C1	K42У-2-500В-0,1 мкФ±10%	1	1	1
C2	КМ-56-Н90-0,15 мкФ изолированные	—		
	Диоды полупроводниковые			
Д1—Д10	КД102А	10	10	10

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
Д11	КД102А	1	—	1
Д12	КД102А	1	—	1
Д13	КД102А	—	—	—
Д14—Д22	КД102А	9	9	9
Д23	КД102А	—	1	1
Д24	КД102А	—	1	1
Д25	КД102А	—	1	—
Реле 011 ТУ				
P1—P10	РЭС55А	10	10	10
P11	РЭС55А	1	—	1
R12	РЭС55А	1	—	—
P13—P21	РЭС55А	9	9	9
P22	РЭС55А	—	1	1
P23	РЭС55А	—	1	1
P24	РЭС55А	—	1	—
Π	Перемычки			
R1	C2-1-0.25-5.05 Ом±0.2%-II	1	—	—
R1	C2-1-0.25-50.5 Ом±0.2%-II	—	1	1
R1	C2-1-0.25-505 Ом±0.2%-II	—	—	—
R2	ОМЛТ-0.5-510 Ом±5%	1	—	—
R2	ОМЛТ-0.5-5.1 кОм±5%	—	1	1
R2	ОМЛТ-0.5-51 кОм±5%	—	—	—
R5	C2-1-0.25-40.2 Ом±0.2%-II	1	—	—
R5	C2-1-0.25-402 Ом±0.1%-II	—	1	1
R5	C2-1-0.25-4.02 кОм±0.2%-II	—	—	—
R6	ОМЛТ-0.5-8.2 кОм±5%	1	—	—
R6	ОМЛТ-0.5-82 кОм±5%	—	1	1
R6	ОМЛТ-0.5-820 кОм±5%	—	—	—
R7	C2-1-0.25-50.5 Ом±0.2%-II	1	—	—
R7	C2-1-0.25-505 Ом±0.2%-II	—	1	1
R7	C2-1-0.25-5.05 кОм±0.2%-II	—	—	—
R8	ОМЛТ-0.5-5.1 кОм±5%	1	—	—
R8	ОМЛТ-0.5-51 кОм±5%	—	1	1
R8	ОМЛТ-0.5-510 кОм±5%	—	—	—
R11	C2-1-0.25-420 Ом±0.2%-II	1	—	—
R11	C2-1-0.25-4.02 кОм±0.2%-II	—	1	1
R11	C2-1-0.25-40.2 кОм±0.2%-II	—	—	—
R12	ОМЛТ-0.5-82 кОм±5%	1	—	—
R12	ОМЛТ-0.5-820 кОм±5%	—	1	1
R12	ОМЛТ-0.5-8.2 МОм±5%	—	—	—
R14	ОМЛТ-0.5-51 кОм±5%	1	—	—
R14	ОМЛТ-0.5-510 кОм±5%	—	1	1
R14	ОМЛТ-0.5-5.1 МОм±5%	—	—	—
R18	ОМЛТ-0.5-820 кОм±5%	1	—	—

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
R18	ОМЛТ-0.5-8.2 МОм±5%	—	—	—
R20	C2-1-0.25-5.05 Ом±0.2%-II	1	1	1
R21	ОМЛТ-0.5-510 Ом±5%	1	1	1
R24	C2-1-0.25-40.2 Ом±0.2%-II	1	1	1
R25	ОМЛТ-0.5-8.2 кОм±5%	1	1	1
R26	C2-1-0.25-50.5 Ом±0.2%-II	1	1	1
R27	ОМЛТ-0.5-5.1 кОм±5%	1	1	1
R30	C2-1-0.25-402 Ом±0.2%-II	1	1	1
R31	ОМЛТ-0.5-82 кОм±5%	1	1	1
R33	ОМЛТ-0.5-51 кОм±5%	1	1	1
R37	ОМЛТ-0.5-820 кОм±5%	—	—	—


Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы 3.662.877

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		Б5-43	Б5-44	Б5-45
Резисторы				
R1, R2	МЛТ-0.25-1 кОм±5%	2	2	2
R3	МЛТ-0.25-510 Ом±5%	1	1	1
R4	МЛТ-0.25-75 Ом±5%	1	1	1
R5, R6	МЛТ-0.25-56 Ом±5%	2	2	2
R7	C2-14-1 кОм±1%-Б	1	1	1
R8	СП5-14 100 Ом	1	1	1
R9, R10	C2-1-0.25-1 Ом±1%-II	2	2	2
R11	C2-14-0.25-1 кОм±1%-Б	1	1	1
R12	СП5-14 1,5 кОм	1	1	1
R13	C2-14-0.25-3,65 кОм±1%-Б	1	1	1
R14	СП5-14 100 Ом	1	1	1
R15, R16	МЛТ-1-560 Ом±5%	2	2	2
R17	СП5-14 33 кОм	—	—	—
R17	СП5-14 22 кОм	—	—	—
R17	СП5-14 10 кОм	—	1	—
R17	СП5-14 4,7 кОм	—	—	1
R17	СП5-14 2,2 кОм	1	—	—
R18	C2-14-0.25-75 кОм±1%-Б	—	—	—
R18	C2-14-0.25-40.2 кОм±1%-Б	—	1	—
R18	C2-14-0.25-20 кОм±1%-Б	—	—	1
R18	C2-14-0.25-7,5 кОм±1%-Б	1	—	—
R19	МЛТ-0.25-56 Ом±5%	1	1	1
R20, R21	МЛТ-0.25-75 Ом±5%	2	2	2
R22	МЛТ-1-560 Ом±5%	1	1	1

Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		B5-43	B5-44	B5-45
R22	МЛТ-1-1 кОм±5%			
R22	МЛТ-1-3,3 кОм±5%			
R22	МЛТ-1-8,2 кОм±5%			
R23	МЛТ-0,25-75 Ом±5%	1	1	1
R24	МЛТ-0,25-51 Ом±5%	1	1	1
R25	МЛТ-0,25-75 Ом±5%	1	1	1
R26	МЛТ-0,5-200 Ом±5%	1	1	1
R27	МЛТ-0,5-270 Ом±5%	1	1	1
R28	МЛТ-0,25-100 Ом±5%	1	1	1
R29	МЛТ-0,25-7,5 кОм±5%	1	1	1
R30	МЛТ-0,25-750 Ом±5%	1	1	1
R31	МЛТ-0,25-1 кОм±5%	1	1	1
R32	МЛТ-0,25-3,3 кОм±5%	1	1	1
R33	МЛТ-0,25-51 Ом±5%	1	1	1
R34	МЛТ-0,25-820 Ом±5%	1	1	1
R35	МЛТ-0,5-2,4 кОм±5%	1	1	1
Конденсаторы				
C1	K-50-6-II-50В-100 мкФ	1	1	1
C2	K50-6-I-25В-10 мкФ	1	1	1
C3	КМ-56-Н30-4700 пФ±20%	1	1	1
C4	КМ-56-М75-1000 пФ±10%	1	1	1
C5, C6	K50-6-I-16В-50 мкФ	2	2	2
C7	K10У-5-10-0,47 мкФ	1	1	1
	K1C1-5-3-0,22 мкФ			
C8, C9	КМ-56-М75-1000 пФ±10%	2	2	2
C10	КМ-56-Н90-0,068 мкФ	1	1	1
C11, C12	КМ-56-Н90-0,1 мкФ			
C13	K10У-5-10-0,47-Н50			
G14	K50-6-I-25В-50 мкФ	1	1	1
C15	K50-6-II-10В-500 мкФ	1	1	1
C16	K50-6-II-50В-100 мкФ	1	1	1
C17	КМ-56-Н30-0,01 мкФ ± 20%	1	1	1
C18	K50-6-I-16В-1 мкФ	1	1	1
Диоды полупроводниковые				
D1	Д814Г	1	1	1
D2, D3	КД102А	2	2	2
D4	Д818Д	1	1	1
D5	КД102А	1	1	1
D6	Д818А	1	1	1
D7, D8	КД102А	2	2	2
D9	Д814А	1	1	1
D11, D12	КД102А	2	2	2
D13	Д814А	1	1	1


Позиционное обозначение	Наименование	Количество		
		B5-43	B5-44	B5-45
Д15	КД102А	1	1	1
Д16	КС147А	1	1	1
Д17	КД102А	4	4	4
Д24—Д26				
Д18, Д19	КД102А	2	2	2
Д20, Д21	Д814А	2	2	2
Д22	КД102А	1	1	1
Д23	Д814А	1	1	1
P1	Реле РЭС-10	1	1	1
Транзисторы				
T1	МП37Б	1	1	1
T2	КТ602Б	1	1	1
T3	КТ602Б	1	1	1
T4, T5	2Т203А	2	2	2
T6	КТ646А	1	1	1
T7	КТ602Б	1	1	1
T8	2Т203А	1	1	1
Микросхемы				
MC1	КД906А	1	1	1
MC2, MC4	К1УТ401Б	3	3	3
MC5	КД906А	1	1	1
MC6	КД906А	1	1	1

Page 1



Puc.2

Остальное см. Рис. 1.



Tadpoles.

Наружное засорение	ЗАЩИЩЕННОСТЬ				ОЧЕРКИ
	0	0-2	0-4	0-8	
0					
1	+				
2		+			
3	+	+			
4				+	
5	+		+		
6		+	+		
7	-	+	+		
8					+
9	+				+

1. Вывод 1 резистора R5 соедините непосредственно с контактом W2/8, вывод 2 резистора R5 с W4/2; W4/4 с K4, W4/5 с W2/4,15.

2. Конденсатор С8 разместить непосредственно у выходных клемм Кат и Клз.

3. Запыление контактов переключателей см табл. 1
 4. Конденсатор С3* ставить только на исправление

b5-45

5. Passery W5, "44" в приспособах Б5-43/1, Б5-44/1,
Б5-45/1 отсутствует

Обозначение	Рис	Шифр
E33.233.219	1	65-43 65-43H
219-01		65-44 65-44H
219-02	2	65-45 65-45H






Рис.2. E35 662 8773

Плато


Делитель напряжения



Динаміко мор



Реже напряжения



Pere moke

